


P9 uživatelská příručka



Popis produktu

Děkujeme, že jste si vybrali laserový měřič vzdálenosti MILESEY řady P9. Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte pokyny pro optimální provoz.

Série MILESEY PO se může pochlubit elegantním a elegantním designem. Je vybaven 3,0 palcovým barevným displejem s vysokým rozlišením a snadno použitelná boční tlačítka. Nabízí robustní ochranu IP65 a funkčnost v různých náročných podmínkách, což zajišťuje výjimečný uživatelský zážitek.

Řada P9 je jedinečně vybavena integrovaným bodovým hledáčkem, díky čemuž je ideální pro měření na velké vzdálenosti až 400 m. Obsahuje také inovativní funkce, včetně možnosti snímání obrazovky, nástrojů pro 3D měření a konektivitu aplikací pro snadný přenos dat.

Řada PB nabízí všestranné možnosti napájení, včetně zdlouhavého použití bezdrátového nabíjení, což eliminuje závislost na tradičních nabíjecích portech. Uživatelé mohou flexibilně používat buď standardní dobíjecí nikel-metal hydridové baterie nebo alkalické baterie podle dostupnosti.

S více než patnácti funkcemi měření Ilke area, volume, kruhová plocha, cylindrický objem, pythagoras, vytyčování, nastavení offsetu, časově zpožděné měření, řada Pe povznáší uživatele po celém světě zážitek z měření. Je navržen tak, aby nejen splňoval, ale překračoval běžné požadavky na měření svých uživatelů.

Oteplování



A. Zařízení splňuje laserovou bezpečnostní normu třídy 2, není třeba používat laserové brýle; je však důležité vyhnout se přímému pohledu do laserového paprsku nebo jeho namíření na ostatní, protože by mohlo dojít k poškození zraku. S laserem vždy zacházejte a používejte jej opatrně.



b. Výrobek během svého vývoje a výroby dodržuje přísné standardy a předpisy. Je však důležité, aby se zcela kromě toho mohl způsobit nepohodlí lidem a zvířatům. Při používání produktu je nutné na tuto možnost pamatovat.



• Nepoužívejte výrobek v saxvýbušném nebo korozivním prostředí. Vyvarujte se používání produktu v blízkosti lékařských přístrojů nebo budov, abyste předešli možnému rušení.

Instalace baterie a pokyny

Chcete-li nainstalovat baterie, otevřete kryt baterie pomocí šroubováku. Vložte 3 dobíjecí baterie NI-MH AAA a ujistěte se, že jsou polarity správně zapojeny.

Po instalaci baterií se ujistěte, že je kryt baterií bezpečně a správně uzavřen.

Tento produkt funguje na dobíjecích bateriích NI-MH. Kromě nabíječky baterií máte možnost nabíjet baterie v zařízení pomocí dodaného USB kabelu.



Zařízení



Ochrana životního prostředí je odpovědností sdílenou všemi. Je zakázáno likvidovat použité baterie s domovní odpad. Místo toho prosím odneste použité baterie do určené sběrné odpadů k řádné likvidaci v souladu s místními předpisy.

Rozsah odpovědnosti:



Neneseme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, včetně

- Použití produktu bez následujících pokynů. Použití příslušenství nebo součástí od jiných výrobců, které nebyly schváleny u
- Provádění neoprávněných úprav nebo přestaveb produktu.



Varování:

- Pokud používáte nedobíjecí baterie, NEPOKOUŠEJTE se je nabíjet pomocí kabelu USB. Jakékoli poškození způsobené nabíjením nedobíjecích baterií není kryto zárukou.
- Během nabíjení je normální, že se zařízení zahřívá. To nemá vliv na výkon produktu ani na lifespan.


- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte nabíječku a vyjměte baterie.

Kód chyby

Všechny informace zobrazené zařízením se zobrazí buď jako specifický kód, nebo jako zpráva „Chyba“. Níže jsou uvedeny chybové kódy spolu s odpovídajícími vysvětleními a řešeními.

Kód	Pravděpodobná příčina	Řešení
204	Chyba ve výpočtu	Podívejte se do uživatelské příručky a zopakujte postup.
208	Nadproud	Obraťte se na svého distributora pro podporu a pokyny.
220	Slabá baterie	Vyměňte baterie nebo je nabíjte, pokud jsou dobíjecí.
255	Přijatý signál je příliš slabý nebo doba měření příliš dlouhá	Na měření povrch položte bílý papír nebo destičku s vysokou odrazivostí.
256	Přijímaný signál je příliš silný	Umístěte šedý papír nebo talíř a nemiřte zařízením na silné zdroje světla.
261	Mimo rozsah měření	Měřte prosím v dosahu produktu nebo rozdělte velkou vzdálenost na několik měřitelných úseků.
500	Porucha hardwaru	Zkuste zařízení vypnout a znovu zapnout. Pokud symbol přetrvává i po několika pokusech, požádejte o další pomoc svého distributora.

Přehled



1. Barevný displej s vysokým rozlišením

2. Tlačítko fotoaparátu

- Krátkým stisknutím aktivujete vyhledávač bodů funkce.

- Stisknutím a podržením pořídíte snímek obrazovky a uložíte záznam. (k dispozici pouze ve fotoaparátu režim)

3. Tlačítko Mecaure

- Krátkým stisknutím spustíte jedno měření.

- Stisknutím a podržením aktivujete kontinuální měření.

4. Nabídka funkcí

- Krátkým stisknutím přepnete mezi režimy měření.

- V rozhraní paměti historie krátkým stisknutím přepnete mezi historií snímků obrazovky a datovými záznamy.

- Stiskněte a podržte pro aktivaci časově zpožděného měření.

5. Odečíst/Předchozí

- Krátkým stisknutím aktivujete funkci odečítání.

- Stiskněte a podržte pro vstup do rozhraní paměti.

6. Přidat/Další

- Krátkým stisknutím aktivujete funkci přidávání.

7. Tlačítko napájení

- Stiskněte a podržte pro zapnutí/vypnutí.

- Krátkým stisknutím se vrátíte k předchozí operaci.

8. USB rozhraní pro nabíjení/přenos dat

9. Otvor pro šroub stativu

10. Přihrádka na baterie

11. Boční tlačítko pro měření

- Krátkým stisknutím změřte.

- Stiskněte a podržte pro nepřetržité měření.

12. Tlačítko SET

- Krátkým stisknutím otevřete nabídku.

- Dalším krátkým stisknutím přepnete mezi nabídkou možností.

13. Fotoaparát

14. Vysílací čočka

15. Objektiv pro příjem laseru

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pečlivě všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny, abyste předešli případnému zneužití nebo nehodám.



Nastavení jednotky	0,008 0,0080	m	mm	ft	in	' "
Referenční nastavení						
Otočení obrazovky						
Bezdrátové spojení						
Zapnutí/vypnutí zvuku						
Nastavení jazyka						
Režim zobrazení obrazovky						
Časově zpožděné měření						
Paměť						
Nastavení offsetu						

1
Nastavení jednotky

1000 Zobrazte číslo se třemi desetinnými místy.
8,0000 Zobrazte číslo se čtyřmi desetinnými místy. m (dostupné pouze pro jednotlivé měření)

2
Referenční nastavení

Zadní strana je výchozí reference.
Naměřená data by se měla lišit podle referenčního nastavení.

Nahoru

Zadní

Stativ

3
Otočení obrazovky

K dispozici pouze v jednom měření.

4
Bluetooth

Aktivujte nebo deaktivujte Bluetooth pro přenos dat připojením k aplikaci.

5
Přepnout barvu pozadí

Přepnout barvu displeje: černá nebo bílá.

6
Časově zpožděné měření

Zařízení začne měřit 5 sekund po odpočítávání 5 sekund. Časově zpožděné měření lze aktivovat pod jakoukoliv měřicí funkcí.

7
Paměť

Zobrazení paměti pro snímky obrazovky nebo historii dat.

Přepnout zobrazení snímků obrazovky nebo historie dat

Připomenutí smazání jednoho nebo všech záznamů

Předchozí

Další

Pro smazání potvrďte

8
Nastavení offsetu

Toleranci lze vypočítat přímo k výsledku. Ne: Všechna měření budou buď přičítat nebo odečítat hodnotu offsetu nastavenou v tomto režimu.

Posuňte kurzor doleva

Posuňte kurzor doprava

Odečtěte hodnotu

Přidejte hodnotu

Potvrďte síť


Návrat

© Sunnysoft s.r.o., distributor

2



Měřicí rozhraní




Jednoduché měření

Po zapnutí se zařízení automaticky přepne do režimu Single Measurement. Aim na cíl a stiskněte tlačítko Měřit pro měření vzdálenosti.

Kontinuální měření


Stisknutím a podržením tlačítka měření aktivujete režim kontinuálního měření. Dalším stisknutím zastavíte měření. V tomto režimu můžete určit maximální nebo minimální vzdálenost od pevného bodu. Vyberte Max. nebo Min. hodnotu na základě vašich požadavků.



Měření plochy

Krok 1: Vyberte možnost Oblast.
Krok 2: Postupujte podle červené čáry a stiskněte tlačítko měření pro změření délky a šířky v pořadí.

Krok 3: Zařízení automaticky vypočítá a zobrazí plochu a obvod.




Jednoduché měření	MEAS	Kontinuální měření	MEAS
Plocha	S	Pythagoras (2 body)	
Objem	V	Pythagoras (3 body) 1	
Měření z bodu do bodu		Pythagoras (3 body) 2	
Stake Out	A B B	Automatická úroveň	
Kruhová oblast	S	Automatická výška	
Objem válce	V	Trapéz 1	
Oblast trojúhelníku	S	Trapéz 2	

Měření objemu

Krok 1: Vyberte možnost Hlasitost.

Krok 2: Postupujte podle červené čáry a stiskněte tlačítko Measure pro změření délky, šířky a výšky.


Krok 3: Hlasitost se automaticky vypočítá a zobrazí na obrazovce.



Pythagoras (2 body)

Krok 1: Vyberte funkci Pythagoras (2 body).
Krok 2: Postupujte podle pokynů červené čáry a stisknutím tlačítka Měřit změřte vzdálenost čáry. Poté se posuňte do vodorovného směru objektu z pevného měřicího bodu s odkazem na digitální vodováhu. Dalším stisknutím tlačítka změřte vzdálenost čáry.

Krok 3: Zařízení automaticky vypočítá a zobrazí délku třetí svislé čáry.




Pythagoras (3 body) 1

Krok 1: Vyberte funkci Pythagoras (3 body) 1.
Krok 2: Zamiřte na cílový bod a stisknutím tlačítka měření změřte vzdálenost l1ne.

Krok 3: Posuňte se do vodorovného směru k objektu z pevného měřicího bodu s odkazem na digitální vodováhu, poté znovu stiskněte tlačítko měření pro změření vzdálenosti čáry 2.

Krok 4: Umístěte do cílového bodu a stisknutím tlačítka měření určete vzdálenost čáry 3.

Krok 5: Zařízení poté zobrazí vypočítaný výsledek.



Pythagoras (3 body) 2


Krok 1: Vyberte možnost Pythagoras (3 body) 2.

Krok 2: Zamiřte na cílový bod a stisknutím tlačítka Měřit změřte vzdálenost čáry.

Krok 3: Zaměřte bod z pevného měřicího bodu a znovu stiskněte tlačítka Měřit pro určení vzdálenosti čáry 2).

Krok 4: Posuňte se do vodorovného směru objektu z pevného měřicího bodu odkazujícího na digitální vodováhu a stiskněte tlačítka Měřit pro změření vzdálenosti čáry.


Krok 5: Zařízení zobrazí vypočítaný výsledek.



Automatická úroveň

Krok 1: Vyberte funkci Auto Level.

Krok 2: Postupujte podle červené čáry a stisknutím tlačítka měření změřte vzdálenost přepony. Vodorovná vzdálenost se odpovídajícím způsobem zobrazí na řádce výsledku.




Auto Height

Krok 1: Vyberte režim Auto Height.

Krok 2 Postupujte podle pokynů červené čáry a stiskněte tlačítka Měřit pro měření vzdálenosti přepon a Postupně.

Krok 3: Zařízení poté vypočítá a zobrazí vertikální výšku




Point-to-Point (P2P) měření

Krok 1: Vyberte režim P2P a udržujte zařízení v klidu Na zařízení se na několik sekund objeví upozornění o kalibraci, které zařízení zbrzdí.

Krok 2: Jakmile pole výzvy zmizí, postupujte podle výzvy s červenou čarou a stisknutím tlačítka Měřit změřte vzdálenosti čáry a čáry 2.

Krok 3: Zařízení poté vypočítá a zobrazí vzdálenost mezi dvěma body.



Trapéz 1


Krok 1: Vyberte funkci Trapezlun 1,

Krok 2: Následujte výzvu červené čáry a alm u cíle, poté stiskněte tlačítka Měřit, abyste změřili vzdálenost čáry.

Krok 3: Alm u cíle a stisknutím tlačítka Measure změřte vzdálenost pravoúhlé čáry 2.

Krok 4: Zaměřte bod a stisknutím tlačítka vzdálenost pravoúhlé čáry 3.

Krok 5: Vzdálenost čáry přepony @ bude automaticky vypočtena a zobrazena.




Trapéz 2

Krok 1: Vyberte možnost Trapezium 2.

Krok 2: Postupujte podle pokynů červené čáry a zamiřte na cíl a stisknutím tlačítka Měřit vzdálenost pravoúhlé čáry D.

Krok 3: Zaměřte bod a stisknutím určete vzdálenost diagonální čáry 2.

Krok 4: Zařízení zobrazí hodnotu úhlu mezi úhlopříčkou a vodorovnou čarou, délky pravoúhlé čáry, diagonální čáry a přeponu L




Trojúhelníková oblast

Krok 1: Vyberte funkci Oblast trojúhelníku.

Krok 2: Postupujte podle pokynů červené čáry a; stisknutím tlačítka Měřit změřte vzdálenosti na každé straně trojúhelníku označeného ①, ② a ③.

Krok 3: Plocha trojúhelníku bude automaticky vypočtena a zobrazena na zařízení. Poznámka:

Pokud tři měřené strany netvoří uzavřený trojúhelník, zařízení zobrazí chybové hlášení.




Kruhová oblast

Krok 1: Vyberte možnost Kruhová oblast.

Krok 2: Postupujte podle pokynů červené čáry a stiskněte tlačítko Měření pro změření průměru.

Krok 3: Zařízení automaticky vypočítá a zobrazí jak plochu, tak obvod kruhu.




Objem válce

Krok 1: Vyberte funkci Cylinder Volume.

Krok 2: Postupujte podle pokynů červené čáry a stiskněte tlačítko Změřit pro změření průměru a výšky válce.


Krok 3: Zařízení vypočítá a zobrazí jak kruhovou plochu, tak objem válce.



Stake Out



Když se přiblížíte k cíli, přístroj začne bzučet.



Kamera s hledáčkem bodů

Pokud laserový bod není jasně viditelný, stisknutím tlačítka fotoaparátu vyhledejte cíl na snímku. Jakmile cíl potvrdíte, stiskněte tlačítko měření. Displej se přepne do režimu měření a zobrazí se výsledek.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v režimu jednoho měření, kde se naměřená data zobrazují vedle pohledu kamery.

Přidat/Odečíst

V režimech jednotlivého měření, plochy a objemu můžete stisknutím nebo + provádět výpočty sčítání nebo odečítání na základě předchozího záznamu. Výsledek se zobrazí na obrazovce.

Poznámka: Tato funkce podporuje vícenásobné sčítání a odečítání.

Bezdrátové připojení

Pro měřicí zařízení:

1. Zapněte zařízení a zadejte nastavení.
2. Přejděte do nastavení bezdrátového připojení. Blikající ikona Označuje, že odkaz není připojen. Stálá ikona znamená úspěšné připojení.

Připojení aplikace

1. Naskenováním QR kódu stáhněte a nainstalujte APP "Smart Life".
2. Zapněte Bluetooth na telefonu a na zařízení.

3. Otevřete aplikaci, vpravo nahoře klikněte na přidat zařízení comer a vyberte režim pro palr.

4. Po připojení se ikona na aplikaci změní na modrou a ikona na zařízení přestane blikat a aplikaci můžete používat pro přenos dat a označování.



APP "Chytrý život".

Specifikace produktu

Rozsah (m) 1	02-100/200/300/400 m
Přesnost (mm) 2	+(1,5mm+5x10-D)
Jednoduché měření	✓
Kontinuální měření	✓
Plocha	✓
Objem	✓
Pythagoras (2 body)	✓
Pythagoras (3 body) 1	✓
Pythagoras (3 body) 2	✓
Automatická úroveň	✓
Automatická výška	✓
Point to Point (P2P)	✓
Trapéz 1	✓
Trapéz 2	✓
Oblast trojúhelníku	✓
Válcový objem	✓
Stake Out	✓
Časově zpožděné měření	✓
Kamera s vyhledávacím bodů	✓
Nastavení offsetu	✓
Bezdrátové spojení	✓
Přidat/Odečíst	✓
Tilt Sensor & Digital Level	✓
Bezdrátové nabíjení	✓
Nastavení jazyka	✓
Otočení obrazovky	✓
Zobrazení na obrazovce	3" HD barevný displej
Bílé/černé pozadí obrazovky	✓
Rozhraní USB	Micro USB
Úložiště snímků obrazovky	100 ks
Záznam dat	1000 skupin
Odkaz	Horní/Spodní/Stativ šroub
Jednotka	m / ft / in / ft+in / mm
Automatické vypnutí napájení	Po 180 letech nečinnosti
Třída ochrany	IP66
Laserová třída	třída 2

Typ laseru	830-870nm, 1mW
Typ baterie	3" AAA NI-MH dobíjecí baterie
Provozní teplota	0°C~+40°C (32°F~+104°F)
Rozměr (mm)	130*54*28
Hmotnost s baterií (g)	180

1. Rozsah měření: Rozsah měření šilence se může lišit podle různých modelů a verzí produktu, aktuální rozsah měření najdete na obalu produktu.

2. Přesnost: Za ideálních podmínek měření, například hladkého povrchu, správné pokojové teploty a dobrého vnitřního osvětlení, může dosáhnout specifikované přesnosti. Za špatných podmínek měření, jako je ostré osvětlení, nerovné povrchy nebo nadměrné teplotní rozdíly, zvýší chybu přesnosti.

*Všechna data jsou měřena a poskytnuta laboratoří MILSEY Lab, skutečné použití se bude mírně lišit v závislosti na konkrétních okolnostech.

Kontaktujte nás

Kancelář Shenzhen Milesery Technology Co., Ltd. Přidat: 36/F, Buliding 5, Tangiang Town Plaza West, Uudan Avenue, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Footory Adresa: Zhongkal Six Road #137, Chenjiang Avenue, Zhongal High-tech Oblast, Hulzhou, Guangdong 516028 Čína. (2. a 3. patro Inteligentní věže, Innovation Park of Huizhou Tonghu Ecological Smart zone)
Tel: +86 766-88328055/+88762-3222711
Obchod: www.mileseeeytools.com
Vyrobeno v Ching


Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Záruční podmínky
Záruční doba
Tento laserový dalkoměr má roční záruku za předpokladu neumělého poškození.
Způsobené škody způsobené neplatně a jistá údržba wrance coutebe záruka ped podle cosc
• Škody způsobené abnormálními faktory, jako je teplota/vlhkost při používání
• Škody způsobené nesprávným provozem. V případě potřeby zašlete nářadí se záručním listem a nákupní fakturou místnímu prodejci. Záruční list nebude v případě ztráty znovu vydán; prosím pečlivě uschovejte pro údržbu.

• Sériové číslo bylo pozměněno nebo opotřebované -
Poškozené vlivem vyšší moci, - Výměna opotřebovaného příslušenství,
• Škody způsobené abnormálními faktory, jako je teplota/vlhkost při používání
• Škody způsobené nesprávným provozem. V případě potřeby zašlete nářadí se záručním listem a nákupní fakturou místnímu prodejci. Záruční list nebude v případě ztráty znovu vydán; prosím pečlivě uschovejte pro údržbu.

P9-Benutzerhandbuch



WAS?



Produktbeschreibung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Laser-Entfernungsmesser der MILESEY P9-Serie entschieden haben. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts die Anweisungen für einen optimalen Betrieb sorgfältig durch.

Die MILESEY PO-Serie besticht durch ein schlankes und elegantes Design. Sie verfügt über einen 3,0-Zoll hochauflösendes, farbenfrohes Display und benutzerfreundliche Seitentasten. Es bietet einen robusten IP65-Schutz und Funktionalität unter verschiedenen anspruchsvollen Bedingungen und sorgt so für ein außergewöhnliches Benutzererlebnis.

Die P9-Serie ist einzigartig ausgestattet mit einer integrierten Zielsucherkamera und eignet sich daher ideal für Langstreckenmessungen von bis zu 400 m. Sie verfügt außerdem über innovative Funktionen, darunter Screenshot-Funktion, 3D-Messwerkzeuge und App-Konnektivität für mühelosen Datentransfer.

Die PB-Serie bietet vielseitige Stromversorgungsoptionen, einschließlich der Möglichkeit zum kabellosen Laden, wodurch die Abhängigkeit von herkömmlichen Ladeanschlüssen entfällt. Benutzer haben die Flexibilität, entweder standardmäßige wiederaufladbare Nickel-Metallhydrid-Batterien oder Alkalibatterien (je nach Verfügbarkeit) zu verwenden.

Mit über fünfzehn Messfunktionen (Fläche, Volumen, Kreisfläche, Zylindervolumen, Pythagoras, Absteckung, Offset-Einstellungen, Mit zeitverzögerter Messung verbessert die Pe-Serie das Messerlebnis für Benutzer weltweit. Sie ist nicht nur darauf ausgelegt, die gängigen Messanforderungen ihrer Benutzer zu erfüllen, sondern zu übertreffen.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie alle folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um möglichen Missbrauch oder Unfälle zu vermeiden.

Erwärmen



a. Das Gerät erfüllt den Lasersicherheitsstandard der Klasse 2. Sie brauchen keine Laserschutzbrille, es ist jedoch wichtig, nicht direkt in den Laserstrahl zu blicken oder ihn auf andere zu richten, da dies zu Augenschäden führen kann. Gehen Sie beim Umgang mit dem Laser immer vorsichtig vor und verwenden Sie ihn auch.



b. Das Produkt hält während seiner Entwicklung und Herstellung strenge Standards und Vorschriften ein. Es ist jedoch nicht vollständig auszuschließen, dass das Produkt bei Menschen und Tieren Unbehagen verursachen kann. Es ist wichtig, sich dieser Möglichkeit bei der Verwendung des Produkts bewusst zu sein.



• Verwenden Sie das Produkt nicht in explosiven oder korrosiven Umgebungen. Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in der Nähe von medizinischen Geräten oder anderen Geräten, um mögliche Störungen zu vermeiden.

Batterieinstallation und Anweisungen

Öffnen Sie zum Einlegen der Batterien mit einem Schraubendreher die Batterieabdeckung. Legen Sie 3 wiederaufladbare NI-MH-Batterien vom Typ AAA ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

(Achten Sie nach dem Einlegen der Batterien darauf, die Batterieabdeckung sicher und ordnungsgemäß zu schließen.

Dieses Produkt wird mit wiederaufladbaren NI-MH-Batterien betrieben. Zusätzlich zum Batterieladegerät haben Sie die Möglichkeit, die Batterien im Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufzuladen.



Arrangiert



Umweltschutz ist eine gemeinsame Verantwortung für uns alle. Es ist verboten, Altbatterien mit dem Hausmüll zu entsorgen. Geben Sie stattdessen gebrauchte Batterien bitte zur ordnungsgemäßen Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften an einer dafür vorgesehenen Abfallstation ab.

Verantwortungsbereich:



Wir haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, einschließlich:

- Verwendung des Produkts ohne Befolgung der Anweisungen.
- Verwendung von Zubehör oder Komponenten anderer Hersteller, die nicht von uns genehmigt wurden.
- Vornehmen nicht autorisierter Änderungen oder Umbauten am Produkt.



Warnung:


- Versuchen Sie NICHT, nicht wiederaufladbare Batterien mit dem USB-Kabel aufzuladen. Schäden, die durch das Aufladen nicht wiederaufladbarer Batterien entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Es ist normal, dass sich das Gerät während des Ladevorgangs erwärmt. Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung oder die Lebensdauer des Produkts.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es nicht verwenden.

Fehlercode


Alle vom Gerät angezeigten Informationen werden entweder als spezifischer Code oder als „Fehler“-Meldung angezeigt. Nachfolgend finden Sie die Fehlercodes sowie die entsprechenden Erklärungen und Lösungen.

Code	Wahrscheinliche Ursache	Lösungen
204	Rechenfehler	Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach und wiederholen Sie die Schritte.
208	Überstrom	Bitte wenden Sie sich für Unterstützung und Beratung an Ihren Händler.
220	Batterie schwach	Ersetzen Sie die Batterien bzw. laden Sie sie auf, wenn es sich um wiederaufladbare Batterien handelt.
255	Empfangenes Algsignal zu schwach oder Messzeit zu lang	Legen Sie weißes Papier oder eine Platte mit hohem Reflexionsgrad auf die zu messende Oberfläche.
256	Empfangenes Signal zu stark	Legen Sie graues Papier oder einen Teller auf und vermeiden Sie es, das Gerät auf starke Lichtquellen zu richten.
261	Außerhalb des Messbereichs	Bitte messen Sie innerhalb der Reichweite des Produkts oder teilen Sie eine lange Distanz in mehrere messbare Abschnitte auf.
500	Hardwarefehler	Versuchen Sie, das Gerät aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Symbol nach mehreren Versuchen weiterhin angezeigt wird, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an Ihren Händler.

Überblick



1. Hochauflösendes Farbdisplay
2. Kamerataste
 - Kurz drücken, um den Zielfinder zu aktivieren Funktion.
 - Gedrückt halten, um einen Screenshot aufzunehmen und die Aufnahme zu speichern. (nur in der Kamera verfügbar Modus)
3. Mecaure-Knopf
 - Kurz drücken, um eine einzelne Messung zu starten.
 - Gedrückt halten, um die kontinuierliche Messung zu aktivieren.
4. Funktionsmenü
 - Kurz drücken, um zwischen den Messmodi zu wechseln.
 - Drücken Sie unter der Verlaufsspeicher Oberfläche kurz, um zwischen dem Screenshot-Verlauf und den Datensätzen zu wechseln.
 - Gedrückt halten, um die zeitverzögerte Messung zu aktivieren.
5. Subtrahieren/Zurück
 - Kurz drücken, um die Subtraktionsfunktion zu aktivieren.
 - Gedrückt halten, um die Speicherschnittstelle aufzurufen.



6. Hinzufügen/Weiter
 - Kurz drücken, um die Additionsfunktion zu aktivieren.
7. Ein-/Aus-Taste
 - Zum Ein-/Ausschalten gedrückt halten.
 - Kurz drücken, um zum vorherigen Vorgang zurückzukehren.
8. USB-Lade-/Datenübertragungsschnittstelle
9. Stativschraubenloch
10. Batteriefach
 - 1L Seitentaste zur Messung
 - Zum Messen kurz drücken.
 - Für kontinuierliche Messung gedrückt halten.
12. SET-Taste
 - Kurz drücken, um zum Menü zu gelangen.
 - Erneut kurz drücken, um zwischen den Menüs zu wechseln
- Optionen.
13. Kamera
14. Übertragungslinse
15. Laser-Empfangslinse



Einheiteneinstellungen	0,008 0,0080	mm	ft in",
Referenzeinstellungen			
Bildschirmdrehung			
Drahtlose Verbindung			
Ton ein/aus			
Spracheinstellungen	Mitte	NUR	
Displayhelligkeit	123	123	
Zeitverzögerte Messung			
Erinnerung			
Offset-Einstellungen			

1 Einheiteneinstellungen

1000 Zeigt die Zahl mit drei Dezimalstellen

8.0000 Zeigt die Zahl mit vier Dezimalstellen an. m (nur bei Einzelmessung verfügbar)

2 Referenzeinstellungen

Die Rückseite ist die Standardreferenz. Die Messdaten können je nach Referenzeinstellungen variieren.



3 Bildschirmdrehung

Nur in Einzelmessung erhältlich.

4 Bluetooth

Aktivieren oder deaktivieren Sie Bluetooth zur Datenübertragung durch Verbindung mit der App.

5 Hintergrundfarbe wechseln

Displayfarbe wechseln: schwarz oder weiß.

6 Zeitverzögerte Messung

Das Gerät startet 5 Sekunden nach einem Countdown von 5 Sekunden mit der Messung. Die zeitverzögerte Messung kann unter jeder Messfunktion aktiviert werden.

7 Erinnerung

Speicheranzeige für Screenshots oder Datenverlauf.



8 Offset-Einstellungen


Die Toleranz kann direkt zum Ergebnis hinzugerechnet werden. Hinweis: Alle Messungen werden den in diesem Modus eingestellten Offsetwert entweder addieren oder subtrahieren.



Bedienungsanleitung



Messschnittstelle




Einzelmessung

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wechselt es automatisch in den Einzelmessungsmodus. Richten Sie Ihr Gewicht auf das Ziel und drücken Sie die Messtaste, um die Entfernung zu messen.


Kontinuierliche Messung

Halten Sie die Messtaste gedrückt, um den Modus „Dauermessung“ zu aktivieren. Drücken Sie sie erneut, um die Messung anzuhalten. In diesem Modus können Sie entweder die maximale oder die minimale Entfernung von einem festen Punkt bestimmen. Wählen Sie den maximalen oder minimalen Wert entsprechend Ihren Anforderungen.



Flächenmessung

Schritt 1: Wählen Sie die Option „Bereich“.
Schritt 2: Folgen Sie der roten Linie und drücken Sie die Messtaste, um nacheinander Länge und Breite zu messen.
Schritt 3: Das Gerät berechnet Fläche und Umfang automatisch und zeigt sie an.




Einzelmessung		Kontinuierliche Messung	
Bereich		Pythagoras (2-Punkt)	
Volumen		Pythagoras (3-Punkt) 1	
Punkt-zu-Punkt-Messung		Pythagoras (3-Punkt) 2	
Abstecken		Automatische Ebene	
Kreisförmiger Bereich		Automatische Höhe	
Zylindervolumen		Trapez 1	
Dreiecksbereich		Trapez 2	

Volumenmessung

Schritt 1: Wählen Sie die Option „Lautstärke“.

Schritt 2: Folgen Sie der roten Linie und drücken Sie die Schaltfläche „Messen“, um nacheinander Länge, Breite und Höhe zu messen.

Schritt 3: Das Volumen wird automatisch berechnet und auf dem Bildschirm angezeigt.




Pythagoras (2-Punkt)

Schritt 1: Wählen Sie die Pythagoras-Funktion (2 Punkte).

Schritt 2: Folgen Sie der Anweisung der roten Linie und drücken Sie die Messtaste, um die Entfernung der Linie zu messen.

Wechseln Sie dann vom festen Messpunkt in die horizontale Richtung des Objekts und orientieren Sie sich dabei an der digitalen Wasserwaage. Drücken Sie die Taste erneut, um die Entfernung der Linie zu messen.

Schritt 3: Das Gerät berechnet und zeigt automatisch die Länge der dritten vertikalen Linie an.



Pythagoras (3-Punkt) 1


Schritt 1: Wählen Sie die Pythagoras-Funktion (3 Punkte) 1.

Schritt 2: Zielen Sie auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste, um die Entfernung von Linie 1 zu messen.

Schritt 3: Wechseln Sie vom festen Messpunkt in die horizontale Richtung zum Objekt, orientieren Sie sich dabei an der digitalen Wasserwaage und drücken Sie dann erneut die Messtaste, um die Entfernung von Linie 2 zu messen.

Schritt 4: Positionieren Sie sich am Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste, um die Entfernung der Linie 3 zu bestimmen.

Schritt 5: Anschließend zeigt das Gerät das berechnete Ergebnis an.



Pythagoras (3-Punkt) 2


Schritt 1: Wählen Sie die Option Pythagoras (3-Punkt) 2.

Schritt 2: Zielen Sie auf den Zielpunkt und drücken Sie die Messtaste, um die Entfernung der Linie zu messen.

Schritt 3: Zielen Sie vom festen Messpunkt aus auf den Punkt und drücken Sie erneut die Messtaste, um die Entfernung der Linie 2) zu ermitteln.

Schritt 4: Wechseln Sie vom festen Messpunkt, der auf die digitale Wasserwaage verweist, in die horizontale Richtung des Objekts und drücken Sie die Messtaste, um die Linienlänge zu messen.

Schritt 5: Das Gerät zeigt das berechnete Ergebnis an.




Automatische Ebene

Schritt 1: Wählen Sie die Funktion „Auto Level“.

Schritt 2: Folgen Sie der roten Linie und drücken Sie die Messtaste, um den Abstand der Hypotenuse zu messen.

Der horizontale Abstand wird entsprechend in der Ergebniszeile angezeigt.




Auto=Height

Schritt 1: Wählen Sie den Auto Height-Modus.

Schritt 2: Folgen Sie der Aufforderung der roten Linie und drücken Sie die Schaltfläche „Messen“, um die Abstände der Hypotenusen nacheinander zu messen.

Schritt 3: Das Gerät berechnet dann die vertikale Höhe und zeigt sie an.




Punkt-zu-Punkt (P2P) Messung

Schritt 1: Wählen Sie den P2P-Modus und halten Sie das Gerät. Es erscheint weiterhin ein Kalibrierungshinweis auf dem Gerät. Halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu aktivieren.

Schritt 2: Sobald das Eingabeaufforderungsfeld verschwindet, folgen Sie den roten Linien Eingabeaufforderung und drücken Sie die Messtaste, um die Abstände zwischen Linie 1 und Linie 2 zu messen.



Schritt 3: Anschließend berechnet das Gerät die Entfernung zwischen den beiden Punkten und zeigt sie an.



Trapez 1


Schritt 1: Wählen Sie die Funktion „Trapez 1“. Schritt

2: Folgen Sie der Eingabeaufforderung der roten Linie und richten Sie sich auf das Ziel. Drücken Sie dann die Schaltfläche „Messen“, um die Entfernung der rechtwinkligen Linie zu messen.

Schritt 3: Richten Sie Ihr Gewicht auf das Ziel und drücken Sie die Messtaste, um die Entfernung der rechtwinkligen Linie 2 zu messen.

Schritt 4: Zielen Sie auf den Punkt und drücken Sie die Taste, um die Entfernung der rechtwinkligen Linie 3 zu bestimmen.

Schritt 5: Die Distanz der Hypotenuse @ wird automatisch berechnet und angezeigt.




Trapez 2

Schritt 1: Wählen Sie die Option Trapez 2.

Schritt 2: Folgen Sie der Aufforderung der roten Linie, zielen Sie auf das Ziel und drücken Sie die Messtaste, um die Entfernung der rechtwinkligen Linie D zu messen.

Schritt 3: Zielen Sie auf den Punkt und drücken Sie, um die Entfernung der diagonalen Linie 2 zu bestimmen.

Schritt 4: Das Gerät zeigt den Winkelwert zwischen der Diagonalen und der Horizontalen, die Längen der rechtwinkligen Linie, der Diagonalen und der Hypotenuse L an.




Dreieckiger Bereich

Schritt 1: Wählen Sie die Funktion „Dreiecksfläche“.

Schritt 2: Folgen Sie der Aufforderung der roten Linie und drücken Sie die Schaltfläche „Messen“, um die Abstände jeder Seite des Dreiecks mit den Bezeichnungen ①, ② und zu messen.

Schritt 3: Die Fläche des Dreiecks wird automatisch berechnet und auf dem Gerät angezeigt.

Hinweis: Wenn die drei gemessenen Seiten keine geschlossenes Dreieck, zeigt das Gerät einen Fehler an Nachricht.




Kreisförmiger Bereich

Schritt 1: Wählen Sie die Option „Kreisförmiger Bereich“.

Schritt 2: Folgen Sie der Aufforderung der roten Linie und drücken Sie die Schaltfläche „Messen“, um den Durchmesser zu messen.

Schritt 3: Das Gerät berechnet automatisch die Fläche und den Umfang des Kreises und zeigt sie an.




Zylindervolumen


Schritt 1: Wählen Sie die Funktion „Zylindervolumen“.

Schritt 2: Folgen Sie der Aufforderung der roten Linie und drücken Sie die Schaltfläche „Messen“, um den Durchmesser und die Höhe des Zylinders zu messen.

Schritt 3: Das Gerät berechnet und zeigt sowohl die Kreisfläche als auch das Volumen des Zylinders an.



Abstecken



Zielsucherkamera

Wenn der Laserpunkt nicht klar zu erkennen ist, drücken Sie die Kamerataste, um das Ziel im Bild zu lokalisieren. Sobald Sie das Ziel bestätigt haben, drücken Sie die Messtaste. Das Display wechselt in den Messmodus und das Ergebnis wird angezeigt.

Hinweis: Diese Funktion ist nur im Einzelmessungsmodus verfügbar, in dem die Messdaten neben der Kameraansicht angezeigt werden.

Addieren/Subtrahieren

In den Modi Einzelmessung, Fläche und Volumen können Sie oder + drücken, um Additions- oder Subtraktionsberechnungen auf Grundlage des vorherigen Datensatzes durchzuführen. Das Ergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis: Diese Funktion unterstützt mehrere Additionen und Subtraktionen.

Drahtlose Verbindungsverbindung

Für das Messgerät:

1. Schalten Sie das Gerät ein und rufen Sie die Einstellungen auf.
2. Navigieren Sie zu den Einstellungen für die drahtlose Verbindung. Ein blinkendes Symbol zeigt an, dass die Verbindung nicht hergestellt ist. Ein konstantes Symbol bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. App-Verbindung
1. Scannen Sie den QR-Code, um die App „Smart Life“ herunterzuladen und zu installieren.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und auf dem Gerät ein.
3. Öffnen Sie die App und klicken Sie oben rechts auf Gerät hinzufügen Ecke und wählen Sie den zu platinisierenden Modus aus.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Symbol in der App blau und das Symbol auf dem Gerät hört auf zu blinken. Sie können die App zur Datenübertragung und Beschriftung verwenden.



„Smart Life“-APP.

Produktspezifikationen

Reichweite (m) 1	0.2-100 / 200 / 300 / 400m
Genauigkeit (mm) 2	+(1,5 mm + 5 x 10-D)
Einzelmessung	✓
Kontinuierliche Messung	✓
Bereich	✓
Volumen	✓
Pythagoras (2-Punkt)	✓
Pythagoras (3-Punkt) 1	✓
Pythagoras (3-Punkt) 2	✓
Automatische Ebene	✓
Automatische Höhe	✓
Punkt zu Punkt (P2P)	✓
Trapez 1	✓
Trapez 2	✓
Dreiecksbereich	✓
Zylindrisches Volumen	✓
Abstecken	✓
Zeitverzögerte Messung	✓
Punktsuchkamera	✓
Offset-Einstellung	✓
Drahtlose Verbindung	✓
Addieren/Subtrahieren	✓
Tilt-Sensor und digitale Wasserwaage	✓
Kabelloses Laden	✓
Spracheinstellungen	✓
Bildschirmdrehung	✓
Bildschirmanzeige	3" HD-Farbdisplay
Weißer/schwarzer Bildschirmhintergrund	✓
USB-Schnittstelle	Micro-USB
Screenshot-Speicher	100 Stk
Datensatz	1.000 Gruppen
Referenz	Obere/untere/Stativschraube
Einheit	m/Fuß/Zoll/Fuß+Zoll/mm
Automatische Abschaltung	Nach 180 Sekunden Inaktivität
Schutzklasse	IP66
Laserklasse	Klasse 2

Lasertyp	830-670 nm, <1mW
Akku-Typ	3"AAA NI-MH wiederaufladbare Batterien
Betriebstemperatur	0°C...+40°C
Abmessung (mm)	130*54*28
Gewicht mit Batterie (g)	180

1. Messbereich: Der tatsächliche Messbereich kann je nach Modell und Version des Produkts unterschiedlich sein. Den tatsächlichen Messbereich finden Sie auf der Produktverpackung.
 2. Genauigkeit: Unter idealen Messbedingungen, beispielsweise einer glatten Oberfläche, angemessener Raumtemperatur und guter Innenbeleuchtung, kann die angegebene Genauigkeit erreicht werden. Unter schlechten Messbedingungen, beispielsweise bei grellem Licht, unebenen Oberflächen oder übermäßigen Temperaturunterschieden, erhöht sich der Genauigkeitsfehler.
- *Alle Daten werden vom MILESEY Lab gemessen und bereitgestellt. Die tatsächliche Nutzung kann je nach den spezifischen Umständen leicht abweichen.


Kontaktieren Sie uns

Shenzhen Milesery Technology Co., Ltd.
Büroadresse: 36/F, Gebäude 5, Tangiang Town Plaza West, Uudan Avenue, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Volksrepublik China. Firmenadresse: Zhongkal Six Road #137, Chenjiang Avenue, Zhonglal High-tech Area, Hulzhou, Guangdong 516028 China. (2. und 3. Stock des Intelligent Tower, Innovation Park der Huizhou Tonghu Ecological Smart Zone).
Tel.: +86 766-88328055/+88762-3222711.
Geschäft: www.mileseeytools.com
Hergestellt in Ching

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Garantiebedingungen
Garantiezeitraum
Für diesen Laser-Entfernungsmesser gilt eine Garantie von einem Jahr, sofern es sich nicht um einen künstlichen Schaden handelt.
• Schäden, für bestimmte Wartungsarbeiten gelten die folgenden Kosten:
die durch unsachgemäße Verwendung
oder Wartung des Werkzeugs verursacht wurden; Innerhalb der
• Das Werkzeug wurde von nicht autorisierten Dritten zerlegt oder manipuliert, -
Garantiekarte oder Kaufrechnung,
• Die Seriennummer auf der Garantiekarte unterscheidet sich von der eines Produkts
• Die Seriennummer wurde verändert oder abgekürzt. -
Beschädigung durch höhere Gewalt. -
Austausch von verschlissenen Zubehör.
• Schäden, die durch anormale Faktoren wie Temperatur/Feuchtigkeit bei der Nutzung verursacht werden
• Schäden, die durch unsachgemäßen Betrieb verursacht wurden. Bitte senden Sie das Werkzeug mit Garantiekarte und Kaufrechnung an Ihren Händler vor Ort, wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind. Die Garantiekarte wird bei Verlust nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte für Wartungsarbeiten sorgfältig auf.

P9 Felhasználói kézikönyv



Termékleírás

Köszönjük, hogy a MILESEY P9 sorozatú lézeres távolságmérőt választotta. A készülék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el az utasításokat az optimális működés érdekében.

A MILESEY PO sorozat letisztult és elegáns dizájnnal büszkélkedhet. 3,0 hüvelykes képátlóval rendelkezik nagy felbontású színes kijelző és könnyen használható oldalsó gombok. Robusztus IP65-ös védelmet és funkcionalitást kínál különféle kihívásokkal teli körülmények között, kivételes felhasználói élményt biztosítva.

A P9 sorozat egyedülállóan beépített pontkereső kamerával van felszerelve, így ideális akár 400 méteres távolságú mérésekhez. Innovatív funkciókat is tartalmaz, beleértve a képernyőkép-készítési képességet, a 3D-s mérőeszközöket és az alkalmazásokhoz való csatlakozást a könnyű adatátvitel érdekében.

A PB sorozat sokoldalú tápellátási lehetőségeket kínál, beleértve a vezeték nélküli töltés egyszerűbb használatát, kiküszöbölve a hagyományos töltőportoktól való függést. A felhasználók rugalmasan használhatják a szabványos újratölthető nikkell-fémhidrid akkumulátorokat vagy az alkáli elemeket, ha rendelkezésre állnak.

Több mint tizenöt mérési funkcióval like terület, térfogat, kör alakú terület, hengeres térfogat, pythagoras, kijelölés, eltolás beállítások, késleltetett mérés, a Pe sorozat világszerte emeli a mérési élményt a felhasználók számára. Úgy tervezték, hogy ne csak megfeleljen, hanem meg is haladja a felhasználók általános mérési követelményeit.

Biztonsági utasítások

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat az esetleges helytelen használat vagy balesetek elkerülése érdekében.

Melegítés



a. A készülék megfelel a Class 2 lézerbiztonsági szabványnak. Nincs szükség lézerérszémüvegre. De nagyon fontos, hogy ne nézzen közvetlenül a lézersugárba, vagy ne irányítsa mások felé, mert szemkárosodást okozhat. Mindig óvatosan kezelje és használja a lézert.



b. A termék fejlesztése és gyártása során szigorú szabványoknak és előírásoknak felel meg. Azonban fontos, hogy az eszközökkel való interferenciát. Ezenkívül kényelmetlenséget okozhat az embereknek és az állatoknak. Fontos, hogy a termék használata során szem előtt tartsa ezt a lehetőséget.



• Ne használja a terméket szaxorobbanásveszélyes vagy korrozív környezetben. Az esetleges interferencia elkerülése érdekében ne használja a terméket orvosi eszközök vagy egyéb eszközök közelében.

Akkumulátor beszerelés és útmutató

1. Az elemek behelyezéséhez csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó fedelét. Helyezzen be 3 db AAA típusú újratölthető NI-MH elemet, ügyelve a polaritások megfelelő csatlakoztatására.

(Az elemek behelyezése után győződjön meg arról, hogy az elemtartó fedelét biztonságosan és megfelelően zárja le.

Ez a termék újratölthető NI-MH

akkumulátorokkal működik. Az akkumulátortöltőn kívül lehetőség van a készülék akkumulátorainak töltésére a mellékelt USB-kábellel.



Elrendezve




A környezetvédelem mindenki közös felelőssége. Tilos az elhasznált elemeket együtt selejtezni háztartási hulladék. Ehelyett kérjük, vigye el a használt elemeket egy kijelölt hulladékgyűjtő állomásra a megfelelő ártalmatlanítás érdekében, a helyi előírásoknak megfelelően.

Felelősségi kör:



Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, beleértve

- A termék használata az utasítások betartása nélkül.
- Más gyártóktól származó tartozékok vagy alkatrészek felhasználása, amelyeket nem hagyott jóvá az u
- A terméken végzett jogosulatlan módosítások vagy átalakítások.



Figyelmeztetés:


- Ha nem újratölthető akkumulátorokat használ, NE kísérelje meg azokat USB-kábellel tölteni. A nem újratölthető akkumulátorok töltéséből eredő károkra nem terjed ki a garancia.
- Töltés közben normális, hogy a készülék felmelegszik. Ez nincs hatással a termék teljesítményére vagy az élettartamra.
- Húzza ki a töltőt, és vegye ki az akkumulátorokat a készülékből, ha nem használja.

Hibakód


Az eszköz által megjelenített összes információ meghatározott kódként vagy "Hiba" üzenetként jelenik meg. Alább található a hibakódok, a hozzájuk tartozó magyarázatokkal és megoldásokkal együtt.

Kód	Valószínű ok	Megoldások
204	Számítási hiba	Olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és ismételje meg az eljárást.
208	Túláram	Támogatásért és útmutatásért forduljon a forgalmazóhoz.
220	Alacsony akkumulátor	Cserélje ki az elemeket, vagy töltse fel őket, ha újratölthető.
255	A fogadott algnal túl gyenge vagy a mérési idő túl hosszú	Helyezzen fehér papírt vagy nagy fényvisszaverő képességű lemezt a mérendő felületre.
256	A vett jel túl erős	Helyezzen szürke papírt vagy tányért, és irányítsa a készüléket erős fényforrásokra.
261	Mérési tartományon kívül	Kérjük, mérjen a termék tartományán belül, vagy ossza fel a nagy távolságot néhány mérhető részre.
500	Hardver meghibásodás	Próbálja meg kikapcsolni, majd újra bekapcsolni a készüléket. Ha a szimbólum többszöri próbálkozás után is megjelenik, további segítségért forduljon a forgalmazóhoz.

Áttekintés



1. Nagy felbontású színes kijelző
2. Kamera gomb
 - Röviden nyomja meg a pontkereső aktiválásához funkciót.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva képernyőkép készítéséhez és a felvétel mentéséhez. (csak kamerában érhető el mód)
3. Mecaure gomb
 - Rövid megnyomásával egyetlen mérést kezdeményezhet.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a folyamatos mérés aktiválásához.
4. Funkció menü
 - Rövid megnyomásával válthat a mérési módok között.
 - Az Előzmények memória interfész alatt nyomja meg röviden a képernyőképek előzményei és az adatrekordok közötti váltáshoz.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a késleltetett mérés aktiválásához.
5. Kivonás/Előző
 - Röviden nyomja meg a kivonás funkció aktiválásához.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a memória interfész belépéséhez.



6. Hozzáadás/Következő
 - Röviden nyomja meg az összeadás funkció aktiválásához.
7. Bekapcsológomb
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoláshoz.
- Rövid megnyomásával visszatérhet az előző művelethez.
8. USB töltő/adatátviteli interfész
9. Állvány csavar furata
10. Elemtartó rekesz
 - 1L oldalsó gomb a méréshez
 - Rövid megnyomás a méréshez.
 - Tartsa lenyomva a folyamatos méréshez.
12. SET gomb
 - Rövid megnyomásával beléphet a menübe.
 - Nyomja meg ismét röviden a menük közötti váltáshoz opciók.
13. Fényképezőgép
14. Adólcence
15. Lézeres vevőlcence



Egységbeállítások	0,008 0,0080 0,00800	m mm	mm lábnyira"
Referencia beállítások			
Képernyő elforgatása			
Vezeték nélküli kapcsolat			
Hang be/ki			
Nyelvi beállítások			
Képernyő megjelenítési mód			
Időkésleltetett mérés			
Memória			
Offset beállítások			

1 Egységbeállítások

1000 A szám megjelenítése három m pontossággal.

8.0000 A szám megjelenítése négy tizedesjegy pontossággal. m (csak egyszeri mérésben érhető el)

2 Referenciabeállítások

A hátsó oldal az alapértelmezett referencia. A mért adatoknak a referenciabeállításoktól függően változniuk kell.



3 Képernyő elforgatása

Csak egy méretben kapható.

4 Bluetooth

Kapcsolja be vagy inaktíválja a Bluetooth adatátvitelt az alkalmazáshoz való csatlakozással.

5 Háttérszín váltása

Kapcsoló kijelző színe: fekete vagy fehér.

6 Időkésleltetett mérés

A készüléknek 5 másodperces visszaszámlálás után 5 másodperccel el kell kezdenie a mérést. A késleltetett mérés bármely mérési funkciónál aktiválható.

7 Memória

Memóriakijelző képernyőképekhez vagy adatokhoz.



8 Offset beállítások

A tűrés közvetlenül számítható az eredményre. Nem: Minden mérés hozzáadja vagy kivonja az ebben a módban beállított eltolási értéket.



Használati útmutató



Mérési felület




Egyszeri mérés

Bekapcsoláskor a készülék automatikusan egyszeri mérés módba lép. Alm a célpontra, és nyomja meg a Mérés gombot a távolság méréséhez.


Folyamatos mérés

Tartsa lenyomva a mérés gombot a Folyamatos mérés mód aktiválásához. Nyomja meg újra a mérés leállításához. Ebben a módban meghatározhatja a maximális vagy a minimális távolságot egy rögzített ponttól. Válassza ki a Max. vagy Min. az Ön igényei alapján.



Területmérés


1. lépés: Válassza a Terület lehetőséget.
2. lépés: Kövesse a piros vonal utasítást, és nyomja meg a mérés gombot a hossz és a szélesség egymás utáni méréséhez.
3. lépés: A készülék automatikusan kiszámítja és megjeleníti a területet és a kerületet.



Egyszeri mérés	MEAS	Folyamatos mérés	MEAS
Terület	S	Pythagoras (2 pontos)	
Kötet	V	Pythagoras (3 pontos) 1	
Pontról pontra mérés		Pythagoras (3 pontos) 2	
Stake Out	A B B	Automatikus szint	
Kör alakú terület	S	Automatikus magasság	
Henger térfogata	V	Trapéz 1	
Háromszög terület	S	Trapéz 2	


Térfogatmérés

1. lépés: Válassza a Hangerő lehetőséget.
2. lépés: Kövesse a piros vonal utasítást, és nyomja meg a Mérés gombot a hossz, szélesség és magasság egymás utáni méréséhez.
3. lépés: A hangerő automatikusan kiszámításra kerül, és megjelenik a képernyőn.




Pythagoras (2 pontos)

1. lépés: Válassza ki a Pythagoras (2 pontos) funkciót.
2. lépés: Kövesse a piros vonal utasításait, és nyomja meg a Mérés gombot az line távolságának megméréséhez. Ezután váltson a tárgy vízszintes irányába a rögzített mérési pontról, a digitális szintre vonatkoztatva. Nyomja meg ismét a gombot a vonal távolságának méréséhez.
3. lépés: A készülék automatikusan kiszámítja és megjeleníti a harmadik függőleges vonal hosszát.




Pythagoras (3 pontos) 1

1. lépés: Válassza ki a Pythagoras (3 pontos) 1 funkciót.
2. lépés: Célozzon a célpontra, és nyomja meg a Mérés gombot az line távolságának megméréséhez.
3. lépés: Váltson vízszintes irányba az objektum felé a rögzített mérési pontról, a digitális szintre hivatkozva, majd nyomja meg ismét a mérés gombot a 2. vonal távolságának megméréséhez.
4. lépés: Állítsa be a célpontot, és nyomja meg a mérés gombot a 3. vonal távolságának meghatározásához.
5. lépés: A készülék ezután megjeleníti a számított eredményt.




Pythagoras (3 pontos) 2

1. lépés: Válassza a Pythagoras (3-point) 2 lehetőséget.
2. lépés: Célozzon a célpontra, és nyomja meg a Mérés gombot a vonal távolságának megméréséhez.
3. lépés: Célozza meg a pontot a rögzített mérési ponttól, és nyomja meg ismét a Mérés gombot a 2. vonal távolságának meghatározásához.
4. lépés: Váltson át az objektum vízszintes irányába a digitális szintre utaló rögzített mérési ponttól, és nyomja meg a Mérés gombot a vonal távolságának méréséhez.
5. lépés: A készülék megjeleníti a számított eredményt.




Automatikus szint

1. lépés: Válassza az Auto Level funkciót.
2. lépés: Kövesse a piros vonal utasítást, és nyomja meg a mérés gombot a hipotenusz távolságának megméréséhez. A vízszintes távolság ennek megfelelően jelenik meg az eredménysorban.



Auto Height


1. lépés: Válassza az Automatikus magasság módot.
2. lépés: Kövesse a piros vonal utasítását, és nyomja meg a Mérés gombot a hipotenusz távolságának és a sorrendben méréséhez.
3. lépés: A készülék ezután kiszámítja és megjeleníti a függőleges magasságot



Pont-pont (P2P) mérés


1. lépés: Válassza ki a P2P módot, és tartsa mozdulatlanul az eszközt. Kalibrálási figyelmeztetés jelenik meg az eszközön, amely néhány másodpercre hívja az eszközt.
2. lépés: Ha a prompt doboz eltűnik, kövesse a piros vonal utasítást, és nyomja meg a Mérés gombot a vonal és a 2. vonal távolságának megméréséhez.

3. lépés: A készülék ezután kiszámítja és megjeleníti a két pont közötti távolságot.




Trapéz 1

1. lépés: Válassza ki a Trapezlum 1 funkciót,
2. lépés: Kövesse a piros vonal felszólítását és az alamizsnát a célnál, majd nyomja meg a Mérés gombot a derékszögű vonal távolságának megméréséhez.
3. lépés: Alm a célnál, és nyomja meg a Mérés gombot a derékszögű vonal 2 távolságának megméréséhez.
4. lépés: Célozza meg a pontot, és nyomja meg a gombot a derékszögű vonal távolságának meghatározásához 3.
5. lépés: A @ hipotenzusvonal távolsága automatikusan kiszámításra és megjelenítésre kerül.




Trapéz 2

1. lépés: Válassza a Trapéz 2 lehetőséget.
2. lépés: Kövesse a piros vonal utasítását, és célozzon a célpontra, majd nyomja meg a Mérés gombot a derékszögű D vonal távolságának megméréséhez.
3. lépés: Célozza meg a pontot, és nyomja meg a gombot az átlós vonal távolságának meghatározásához 2.
4. lépés: A készülék megjeleníti az átló és a vízszintes vonal közötti szögértéket, a derékszögű vonal hosszát, az átlós vonalat és az L hipotenzusát




Háromszög alakú terület

1. lépés: Válassza ki a Háromszög terület funkciót.
 2. lépés: Kövesse a piros vonal utasításait, és nyomja meg a Mérés gombot a háromszög 1, 2 és jelölésű oldalainak távolságának megméréséhez.
 3. lépés: A háromszög területe automatikusan kiszámításra kerül, és megjelenik a készüléken.
- Megjegyzés:** Ha a három mért oldal nem zárt háromszöget alkot, a készülék hibaüzenetet jelenít meg.




Kör alakú terület

1. lépés: Válassza a Kör alakú terület opciót.
2. lépés: Kövesse a piros vonal utasításait, és nyomja meg a Mérés gombot az átmérő megméréséhez.
3. lépés: A készülék automatikusan kiszámítja és megjeleníti a kör területét és kerületét is.



Henger térfogata


1. lépés: Válassza ki a Cylinder Volume funkciót.
2. lépés: Kövesse a piros vonal utasításait, és nyomja meg a Mérés gombot a henger átmérőjének és magasságának megméréséhez.
3. lépés: A készülék kiszámítja és megjeleníti a henger kör alakú területét és térfogatát egyaránt.



Stake Out



Amikor közeledik a célhoz, a műszer zümmögni kezd.



Pontkereső kamera

Ha a lézerpont nem látható jól, nyomja meg a kamera gombot a cél megkereséséhez a képen. Miután megerősítette a célt, nyomja meg a mérés gombot. A kijelző átvált mérési módba, és megjelenik az eredmény.

Megjegyzés: Ez a funkció csak egyszeri mérési módban érhető el, ahol a mérési adatok a kamera nézete mellett jelennek meg.

Összeadás/kivonás

Az egyszeri mérés, Terület és Térfogat módban a vagy + gomb megnyomásával összeadás vagy kivonás számításokat végezhet az előző rekord alapján. Az eredmény megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Ez a funkció több összeadást és kivonást is támogat.

Vezeték nélküli kapcsolat

A mérőeszközhöz:
1. Kapcsolja be a készüléket, és adja meg a beállításokat.
2. Navigáljon a vezeték nélküli kapcsolat beállításaihoz. Villogó ikon Azt jelzi, hogy a hivatkozás nincs csatlakoztatva. A folyamatos ikon a sikeres kapcsolódást jelzi.

App Connection
1. Olvassa be a QR-kódot a „Smart Life” APP letöltéséhez és telepítéséhez.

2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon és az eszközön.

3. Nyissa meg az alkalmazást, kattintson a jobb felső sarokban található eszköz hozzáadás lehetőségre

comer, és válassza ki a pair módot.

4. Csatlakozás után az alkalmazás ikonja kékre vált, a készüléken lévő ikon pedig abbahagyja a villogást, és az alkalmazást használhatja adatátvitelre és címkézésre.



"Smart Life" APP.

Termékleírások

Tartomány(m) 1	0.2-100 / 200 / 300 / 400m
Pontosság (mm) 2	+(1,5 mm+5x10-D)
Egyszeri mérés	✓
Folyamatos mérés	✓
Terület	✓
Kötet	✓
Pythagoras (2 pontos)	✓
Pythagoras (3 pontos) 1	✓
Pythagoras (3 pontos) 2	✓
Automatikus szint	✓
Automatikus magasság	✓
Pontról pontra (P2P)	✓
Trapéz 1	✓
Trapéz 2	✓
Háromszög terület	✓
Hengeres térfogat	✓
Stake Out	✓
Időkésleltetett mérés	✓
Pontkereső kamera	✓
Eltolás beállítása	✓
Vezeték nélküli kapcsolat	✓
Összeadás/kivonás	✓
Tilt érzékelő és digitális szint	✓
Vezeték nélküli töltés	✓
Nyelvi beállítások	✓
Képernyő elforgatása	✓
Képernyő Kijelző	3" HD színes kijelző
Fehér/fekete képernyő háttér	✓
USB interfész	Micro USB
Képernyőkép tárolása	100 db
Adatfelvétel	1000 csoport
Referencia	Felső/alsó/állvány csavar
Egység	m / ft / in / ft+in / mm
Automatikus kikapcsolás	180 év inaktivitás után
Védelmi osztály	IP66
Lézer osztály	2. osztály

Lézer típus	830-670 nm, <1mW
Akkumulátor típusa	3"-os AAA NI-MH újratölthető akkumulátorok
Üzemi hőmérséklet	0°C~+40°C (32°F~+104°F)
Méret (mm)	130*54*28
Súly akkumulátorral (g)	180

1. Mérési tartomány: A madmum mérési tartomány a termék különböző modelljeitől és verzióitól függően változhat, kérjük, tekintse meg a termék csomagolásán a tényleges mérési tartományt.

2. Pontosság: Ideális mérési körülmények között, például sima felület, megfelelő szobahőmérséklet és jó beltéri világítás esetén, elérheti a megadott pontosságot. Rossz mérési körülmények között, szeretem az erős megvilágítást, az egyenetlen felületeket vagy a túlzott hőmérséklet-különbségeket, növeli a pontossági hibát.

*Minden adatot a MILESEY Lab mért és szolgáltat, a tényleges felhasználás az adott körülményektől függően némileg eltérő lesz.

Lépjen kapcsolatba velünk

Shenzhen Milesery Technology Co., Ltd. Iroda
Cím: 36/F, Buliding 5, Tangiang Town Plaza West, Uudan Avenue, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Footory Cím: Zhongkal Six Road #137, Chenjlang Avenue, Zhonglal High-tech Area, Hulzhou, Guangdong 516028 Kína. (Intelligent Tower 2. és 3. emelete, Huizhou Tonghu Ökológiai Smart zóna Innovációs Parkja)
Tel: +86 766-88328055/+88762-3222711
Áruház: www.mileseeytools.com
Chingben készült

Jogi nyilatkozat

A termékleírások előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden végső értelmezési jog a Milessey Technology Co., Ltd.-t fenntartja, és minden védjegy, termékkép és műszaki paraméter a Milessey Technology Co., Ltd. tulajdona, és minden jog fenntartva.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Jótállási feltételek
Jótállási időszak
Erre a lézeres távolságmérőre egy év garancia vonatkozik a nem mesterséges sérülések előfeltétele esetén.
felszámítás
alatt cosc • A szerszám nem megfelelő használatából vagy karbantartásából eredő károk; Azon belül
• A szerszámot nem felhatalmazott harmadik fél szedte szét vagy
• vagy vásárlási számla nélkül,
• A jótállási jegyen szereplő sorozatszám eltér a terméktől

• A sorozatszámot megváltoztatták vagy megsemmisítették
- Bármilyen vis maior tényező miatt megsérült, - Az elhasznált tartozékok cseréje,
• Rendellenes tényezők, például a használati hőmérséklet/párastartalom által okozott károk
• A nem megfelelő működés által okozott károk. Kérjük, küldje el a szerszámot a garancialevéllel és a vásárlási számlával együtt a helyi kereskedőnek, ha karbantartásra van szükség. A jótállási jegyet nem adják ki újra, ha elveszik; gondosan őrizze meg karbantartás céljából.

Manual de utilizare P9



Descriere produs

Vă mulțumim că ați ales contorul de distanță laser din seria MILESEY P9. Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile pentru o funcționare optimă.

Seria MILESEY PO are un design elegant și elegant. Dispune de un dispozitiv de 3,0 inch afișaj colorat de înaltă definiție și butoane laterale ușor de utilizat. Oferă o protecție robustă IP65 și funcționalitate în diferite condiții dificile, asigurând o experiență excepțională pentru utilizator.

Seria P9 este echipată în mod unic cu o cameră integrată de localizare a punctelor, ceea ce o face ideală pentru măsurători la distanță lungă de până la 400 m. Încorporează, de asemenea, funcții inovatoare, inclusiv capacitatea de captură de ecran, instrumente de măsurare 3D și conectivitate la aplicație pentru un transfer de date fără efort.

Seria PB oferă opțiuni de alimentare versatile, inclusiv utilizarea în plină experiență a încărcării fără fir, eliminând dependența de porturile tradiționale de încărcare. Utilizatorii au flexibilitatea de a folosi fie baterii standard reîncărcabile nichel-hidru metalică, fie baterii alcaline, în funcție de disponibilitate.

Cu peste cincisprezece funcționalități de măsurare lke zonă, volum, zonă circulară, volum cilindric, pitagora, trasare, setări de offset, măsurare întârziată, seria Pe mărește experiența de măsurare pentru utilizatori la nivel global. Este conceput nu doar pentru a satisface, ci și pentru a depăși cerințele principale de măsurare ale utilizatorilor săi.

Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță de mai jos pentru a preveni orice posibilă utilizare greșită sau accidente.

Încălzire



a. Dispozitivul îndeplinește standardul de siguranță al laserului Clasa 2, nu este nevoie de ochelari de protecție laser, totuși este esențial să evitați să priviți direct în raza laser sau să îl îndreptați către alții, deoarece poate provoca leziuni oculare. Manipulați și utilizați întotdeauna laserul cu precauție.



b. Produsul respectă standardele și reglementările stricte pe parcursul dezvoltării și fabricării sale. Cu toate acestea, de a observa interferența cu alte dispozitive. În plus, poate provoca disconfort oamenilor și animalelor. Este esențial să fii atent la această posibilitate în timpul utilizării produsului.



• Nu utilizați produsul în medii saxplozive sau corozive. Evitați să utilizați produsul în apropierea dispozitivelor medicale sau a altor instalații pentru a preveni potențialele interferențe.

Instalarea bateriei și instrucțiuni

1. Pentru a instala bateriile, folosiți o șurubelniță pentru a deschide capacul bateriilor. Introduceți 3 baterii reîncărcabile AAA NI-MH, asigurându-vă că polăritele sunt conectate corect.

(După instalarea bateriilor, asigurați-vă că închideți bine și corect capacul bateriilor.

Acest produs funcționează cu baterii reîncărcabile NI-MH. Pe lângă încărcătorul de baterii, aveți opțiunea de a încărca bateriile din dispozitiv folosind cablul USB furnizat.



Aranjat



Protecția mediului este o responsabilitate împărțită de toți. Este interzisă aruncarea bateriilor uzate împreună cu deșeurile menajere. În schimb, vă rugăm să duceți bateriile uzate la o stație de deșeurile desemnată pentru eliminarea corespunzătoare, în conformitate cu reglementările locale.

Gama de responsabilitate:



Nu suntem răspunzători pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, inclusiv

- Utilizarea produsului fără a respecta instrucțiunile.
- Folosind accesorii sau componente de la alți producători care nu au fost aprobate de u
- Efectuarea de modificări sau conversii neautorizate la produs.



Avertizare:


- Când utilizați baterii nereîncărcabile, NU încercați să le încărcați folosind cablul USB. Orice daune care rezulta din încărcarea bateriilor nereîncărcabile nu este acoperită de garanție.
- În timpul încărcării, este normal ca dispozitivul să se încălzească. Acest lucru nu afectează performanța produsului sau durata de viață.
- Deconectați încărcătorul și scoateți bateriile din dispozitiv când nu este utilizat.

Cod de eroare

Toate informațiile afișate de dispozitiv vor fi afișate fie ca cod specific, fie ca mesaj de „Eroare”. Mai jos sunt codurile de eroare, împreună cu explicațiile și soluțiile corespunzătoare.

Cod	Cauza probabilă	Soluții
204	Eroare de calcul	Consultați manualul de utilizare și repetați procedurile.
208	Supracurent	Vă rugăm să contactați distribuitorul pentru asistență și îndrumare.
220	Baterie descărcată	Înlocuiți bateriile sau încărcați-le dacă sunt reîncărcabile.
255	Algnal primit prea slab sau timpul de măsurare prea lung	Așezați hârtie albă sau o placă cu reflectivitate ridicată pe suprafața măsurată.
256	Semnal primit prea puternic	Puneți hârtie sau farfurie gri și îndreptați dispozitivul spre surse puternice de lumină.
261	În afara domeniului de măsurare	Vă rugăm să măsurați în raza de acțiune a produsului sau împărțiți o distanță lungă în câteva secțiuni măsurabile.
500	Defecțiune hardware	Încercați să opriți și să porniți din nou dispozitivul. Dacă simbolul persistă după mai multe încercări, vă rugăm să contactați distribuitorul pentru asistență suplimentară.

Prezentare generală



1. Afișaj color de înaltă definiție

2. Butoanul camerei

• Apăsați scurt pentru a activa dispozitivul de căutare funcție.

• Țineți apăsat pentru a face o captură de ecran și a salva înregistrarea. (disponibil doar cu camera modul)

3. Butoanul Mecaure

• Apăsați scurt pentru a iniția o singură măsurătoare.

• Țineți apăsat pentru a activa măsurarea continuă.

4. Meniul Funcții


• Apăsați scurt pentru a comuta între modurile de măsurare.

• Sub Interfața memoriei istoric, apăsați scurt pentru a comuta între istoricul capturii de ecran și înregistrările de date.

• Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa măsurarea întârziată.

5. Scădere/Anterior

• Apăsați scurt pentru a activa funcția de scădere. • Țineți apăsat pentru a intra în interfața de memorie.



6. Adăugați/Urmtorul

• Apăsați scurt pentru a activa funcția de adăugare.

7. Butoan de alimentare

• Apăsați și mențineți apăsat pentru a porni/opri.

• Apăsați scurt pentru a reveni la operația anterioară.

8. Interfață de încărcare/transfer de date USB

9. Orificiul șurubului pentru trepid

10. Compartiment baterie

Buton lateral de 1L pentru măsurare

• Apăsați scurt pentru a măsura.

• Țineți apăsat pentru măsurare continuă.

12. Butoanul SET

• Apăsați scurt pentru a accesa meniul.

• Apăsați scurt din nou pentru a comuta între meniul opțiuni.

13. Camera

14. Lentila de transmisie

15. Lentila de recepție laser



Setările unității	0,008 0,0080	m	mm	ft	in	' "
Setări de referință						
Rotirea ecranului						
Legătură fără fir						
Sunet activat/dezactivat						
Setări de limbă						
Mod de afișare pe ecran						
Măsurare întârziată						
Memorie						
Setări offset						

1 Setările unității

1000 Afișează numărul cu trei m zecimale.

8,0000 Afișează numărul cu patru zecimale. m (disponibil numai în măsurare unică)

2 Setări de referință

Partea din spate este referința implicită. Datele măsurate ar trebui să varieze în funcție de setările de referință.

Top Spate Trepied

3 Rotirea ecranului

Disponibil doar la o singură măsură.

4 Bluetooth

Activați sau dezactivați Bluetooth pentru transmisia de date conectându-vă cu aplicația.

5 Schimbați culoarea de fundal

Comutați culoarea afișajului: negru sau alb.

6 Măsurare întârziată

Dispozitivul va începe să măsoare 5 secunde după o numărătoare inversă de 5 secunde. Măsurarea întârziată poate fi activată sub orice funcție de măsurare.

7 Memorie

Afișare memorie pentru capturi de ecran sau istoric de date.

Comutator care afișează capturi de ecran sau istoric de date

Anterior

Confirmați pentru a șterge

Memento să ștergeți o singură înregistrare sau toate înregistrările

Umătorul

8 Setări offset

Toleranța poate fi calculată direct la rezultat. Nu: Toate măsurătorile vor adăuga sau scădea valoarea de offset setată în acest mod.

Mutați cursorul la stânga

Scădeți valoarea

Mutați cursorul la dreapta

Adaugă valoarea

Reveni

Instrucțiuni de operare



Interfata de măsurare




Măsurare unică

Când este pornit, dispozitivul intră automat în modul Măsurare unică. Alinați ținta și apăsați butonul Măsură pentru a măsura distanța.

Măsurare continuă


Apăsați și mențineți apăsat butonul de măsurare pentru a activa modul de măsurare continuă. Apăsați din nou pentru a opri măsurarea. În acest mod, puteți determina distanța maximă sau minimă de la un punct fix. Selectați Max. sau Min. valoare bazată pe cerințele dvs.



Măsurarea zonei

Pasul 1: Alegeți opțiunea Zonă.
Pasul 2: Urmăriți linia roșie și apăsați butonul de măsurare pentru a măsura lungimea și lățimea în secvență.

Pasul 3: Dispozitivul va calcula și afișa automat zona și circumferința.




Măsurare unică	MĂSURI	Măsurare continuă	MĂSURI
Zonă	S	Pitagora (2 puncte)	
Volum	V	Pitagora (3 puncte) 1	
Măsurare punct la punct		Pitagora (3 puncte) 2	
Stalați	A B B	Nivel automat	
Zona circulară	S	Înălțime automată	
Volumul cilindrului	V	Trapezul 1	
Zona (triunghiul)	S	Trapezul 2	

Măsurarea volumului

Pasul 1: Selectați opțiunea Volum.

Pasul 2: Urmăriți promptul de linie roșie și apăsați butonul Măsurare pentru a măsura lungimea, lățimea și înălțimea în secvență.

Pasul 3: Volumul va fi calculat automat și afișat pe ecran.




Pitagora (2 puncte)

Pasul 1: Alegeți funcția Pitagora (2 puncte).

Pasul 2: Urmăriți promptul liniei roșii și apăsați butonul Măsurare pentru a măsura distanța line. Apoi, treceți la direcția orizontală a obiectului de la punctul fix de măsurare, făcând referire la nivelul digital. Apăsați din nou butonul pentru a măsura distanța liniei.

Pasul 3: Dispozitivul va calcula automat și va afișa lungimea celei de-a treia linii verticale.



Pitagora (3 puncte) 1


Pasul 1: Selectați funcția Pythagoras (3 puncte) 1.

Pasul 2: Țintește punctul țintă și apasă butonul de măsurare pentru a măsura distanța line.

Pasul 3: Treceți în direcția orizontală către obiect de la punctul fix de măsurare, făcând referire la nivelul digital, apoi apăsați din nou butonul de măsurare pentru a măsura distanța liniei 2.

Pasul 4: Poziționați în punctul țintă și apăsați butonul de măsurare pentru a determina distanța liniei 3.

Pasul 5: Dispozitivul va afișa apoi rezultatul calculat.



Pytagora (3 puncte) 2


Pasul 1: Alegeți opțiunea Pythagoras (3 puncte) 2.

Pasul 2: Țintește punctul țintă și apasă butonul Măsurare pentru a măsura distanța liniei.

Pasul 3: vizați punctul de la punctul fix de măsurare și apăsați din nou butonul Măsurare pentru a determina distanța liniei 2).

Pasul 4: Treceți la direcția orizontală a obiectului de la punctul fix de măsurare referitor la nivelul digital și apăsați butonul Măsurare pentru a măsura distanța liniei.


Pasul 5: Dispozitivul va afișa rezultatul calculat.



Nivel automat

Pasul 1: Selectați funcția Nivel automat.

Pasul 2: Urmați linia roșie și apăsați butonul de măsurare pentru a măsura distanța ipotenuzei. Distanța orizontală va fi afișată corespunzător în linia rezultatului.




Auto Height

Pasul 1: Selectați modul Auto Înălțime.

Pasul 2 Urmați instrucțiunea liniei roșii și apăsați butonul Măsurare pentru a măsura distanțele ipotenzelor și în secvență.

Pasul 3: Dispozitivul va calcula și va afișa apoi înălțimea verticală




Măsurare punct la punct (P2P)

Pasul 1: Alegeți modul P2P și păstrați dispozitivul nemișcat O notificare de calibrare va apărea pe dispozitiv care atrage dispozitivul pentru câteva secunde.

Pasul 2: Odată ce caseta de prompt dispare, urmați linia roșie și apăsați butonul Măsurare pentru a măsura distanța dintre linia 1 și linia 2.

Pasul 3: Dispozitivul va calcula apoi și va afișa distanța dintre cele două puncte.



Trapezul 1


Pasul 1: Selectați funcția Trapezlum 1,

Pasul 2: Urmați promptul liniei roșii și alin la țintă, apoi apăsați butonul Măsurare pentru a măsura distanța liniei în unghi drept.

Pasul 3: Alin la țintă și apăsați butonul Măsură pentru a măsura distanța liniei în unghi drept 2.

Pasul 4: vizați punctul și apăsați butonul pentru a determina distanța liniei în unghi drept 3.

Pasul 5: Distanța liniei ipotenuzei @ va fi calculată și afișată automat.




Trapezul 2

Pasul 1: Alegeți opțiunea Trapez 2.

Pasul 2: Urmați indicația liniei roșii și țintiți ținta și apăsați butonul Măsurare pentru a măsura distanța în unghi drept D.

Pasul 3: vizați punctul și apăsați pentru a determina distanța liniei diagonale 2.

Pasul 4: Dispozitivul va afișa valoarea unghiului dintre diagonala și linia orizontală, lungimile liniei dreptunghiulare, linia diagonală și ipotenuza L




Zona triunghiulară

Pasul 1: Selectați funcția Triunghi Zona.

Pasul 2: Urmați indicația liniei roșii și apăsați butonul Măsură pentru a măsura distanța fiecărei părți a triunghiului, etichetată ①, ② și ③.

Pasul 3: Aria triunghiului va fi calculată și afișată automat pe dispozitiv. Notă: Dacă cele trei laturi măsurate nu formează un triunghi închis, dispozitivul va afișa un mesaj de eroare.




Zona circulară

Etapa 1: Alegeți opțiunea Zona circulară.

Pasul 2: Urmați indicația liniei roșii și apăsați butonul Măsurare pentru a măsura diametrul.

Pasul 3: Dispozitivul va calcula și afișa automat atât Zona, cât și Circumferința cercului.




Volumul cilindrului

Etapa 1: Selectați funcția Volum cilindru.

Etapa 2: Urmați indicația liniei roșii și apăsați butonul Măsurare pentru a măsura diametrul și înălțimea cilindrului.


Etapa 3: Dispozitivul va calcula și afișa atât suprafața circulară, cât și volumul cilindrului.



Stalați



Când se apropie de țintă, Instrumentul începe să sune.



Camăra de căutare a punctului

Dacă punctul laser nu este clar vizibil, apăsați butonul camerei pentru a localiza ținta în imagine. Odată ce ați confirmat ținta, apăsați butonul de măsurare. Afișajul va comuta în modul de măsurare și va fi afișat rezultatul.

Notă: Această funcție este disponibilă numai în modul de măsurare unică, unde datele de măsurare sunt afișate alături de vizualizarea camerei.

Adăugați/Scădeți

În modurile de măsurare unică, Arie și Volum, puteți apăsa sau + pentru a efectua calcule de adunare sau scădere pe baza înregistrării anterioare. Rezultatul va fi afișat pe ecran.

Notă: Această funcție acceptă mai multe adunări și scăderi.

Conexiune wireless

Pentru dispozitivul de măsurare:

1. Porniți dispozitivul și introduceți setările.
2. Navigați la setările de legătură fără fir. O pictogramă intermitentă indică faptul că legătura nu este conectată. O pictogramă constantă indică o conexiune reușită. Conexiune

la aplicație

1. Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația „Smart Life”.
2. Porniți Bluetooth pe telefon și pe dispozitiv.

3. Deschideți aplicația, faceți clic pe adăugați dispozitiv în dreapta sus veniți și selectați modul de palr.
4. Odată conectat, pictograma aplicației va deveni albastră, iar pictograma de pe dispozitiv va înceta să clipească și puteți utiliza aplicația pentru transmiterea și etichetarea datelor.



APLICAȚIA „Smart Life”.

Specificațiile produsului

Raza (m) 1	0.2-100 / 200 / 300 / 400m
Precizie (mm) 2	+(1,5 mm+5x10-D)
Măsurare unică	✓
Măsurare continuă	✓
Zonă	✓
Volum	✓
Pitagora (2 puncte)	✓
Pitagora (3 puncte) 1	✓
Pitagora (3 puncte) 2	✓
Nivel automat	✓
Înălțime automată	✓
Punct la punct (P2P)	✓
Trapezul 1	✓
Trapezul 2	✓
Zona triunghiului	✓
Volumul cilindric	✓
Stalați	✓
Măsurare întârziată	✓
Camăra de căutare de puncte	✓
Setare offset	✓
Legătură fără fir	✓
Adăugați/Scădeți	✓
Senzor Tilt și nivel digital	✓
Încărcare fără fir	✓
Setări de limbă	✓
Rotirea ecranului	✓
Afișare pe ecran	Display color HD de 3 inch
Fundal ecran alb/negru	✓
Interfață USB	Micro USB
Stocare capturi de ecran	100 buc
Înregistrare de date	1.000 de grupuri
Referință	Șurub de sus/de jos/trepied
Unitate	m / ft / in / ft+in / mm
Oprire automată	După 180 de ani de inactivitate
Clasa de protecție	IP66
Clasa laser	Clasa 2

Tip laser	830-870nm, 1mW
Tip baterie	Baterii recărcabile AAA NI-MH de 3"
Temperatura de operare	0°C~+40°C (32°F~+104°F)
Dimensiune (mm)	130*54*28
Greutate cu baterie (g)	180

1. Interval de măsurare: Intervalul de măsurare Madmum poate varia în funcție de diferitele modele și versiuni ale produsului, vă rugăm să consultați ambalajul produsului pentru intervalul de măsurare real.

2. Precizie: În condiții de măsurare ideale, de exemplu, o suprafață netedă, o temperatură adecvată a camerei și o iluminare interioară bună, ar putea atinge precizia specificată. În condiții proaste de măsurare, cum ar fi iluminatul dur, suprafețele neuniforme sau diferențele excesive de temperatură, va crește eroarea de precizie.

*Toate datele sunt măsurate și furnizate de laboratorul MILESEY, utilizarea reală va fi ușor diferită în funcție de circumstanțele specifice.

Contactați-ne

Birou Shenzhen Milesery Technology Co., Ltd.
Adăugați: 36/F, Buliding 5, Tangiang Town Plaza West, Uudan Avenue, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Footory Adresa: Zhongkal Six Road #137, Chenjlang Avenue, Zhonglal High-tech Zona, Hulzhou, Guangdong 516028 China. (Etajele 2 și 3 ale Turnului Inteligent, Parcul Inovației din zona Huizhou Tonghu Ecological Smart) Tel: +86 766-88328055/+88762-3222711
Magazin: www.mileseeeytools.com
Fabricat în Ching

Disclaimer

Specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare. Toate drepturile finale de interpretare sunt rezervate de Milessey Technology Co, Ltd, iar toate mărcile comerciale, imaginile produselor, parametrii tehnici sunt proprietăți ale Milessey Technology Co., Ltd și toate drepturile rezervate.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Termenii de garanție

Perioada de garanție

Acest contor de distanță cu laser are o garanție de un an în precondiția deteriorării neartificiale.

taxată sub perioada anumită întreținere garanție coutebe ped urmtoarele cosc • Daune cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare a unealtei; În cadrul • Instrumentul a fost dezasamblat sau comandat de către terți neautorizați,

-Fără cardul de garanție sau factura de achiziție,


• Numărul de serie de pe cardul de garanție este diferit de cel al produsului

• Numărul de serie a fost modificat sau deteriorat.

• Daune cauzate de factori anormali, cum ar fi temperatura/umiditatea în utilizare

• Daune cauzate de funcționarea necorespunzătoare.

Vă rugăm să trimiteți unealta cu certificatul de garanție și factura de cumpărare la distribuitorul local, dacă este nevoie de întreținere. Cardul de garanție nu va fi reemis dacă este pierdut; vă rugăm să-l păstrați cu grijă pentru întreținere.



Описание на продукта

Благодарим ви, че избрахте лазерния дистанциометър от серията MILESEEEY P9. Преди да използвате това устройство, моля, прочетете внимателно инструкциите за оптимална работа.

Серията MILESEEEY PO се отличава с елегантен и елегантен дизайн. Той разполага с 3,0-инчов цветен дисплей с висока разделителна способност и лесни за използване странични бутони. Той предлага стабилна защита IP65 и функционалност при различни предизвикателни условия, осигурявайки изключително потребителско изживяване.

Серията P9 е уникално оборудвана с интегрирана камера за намиране на точки, което я прави идеална за измервания на дълги разстояния до 400 m. Той също така включва иновативни функции, включително възможност за екранни снимки, инструменти за 3D измерване и свързаност с приложения за безпроблемно прехвърляне на данни.

Серията PB предлага разнообразни опции за хранване, включително бързото използване на безжично зареждане, елиминирайки зависимостта от традиционните портове за зареждане. Потребителите имат гъвкавостта да използват или стандартни презареждаеми никел-метал хидридни батерии, или алкални батерии при наличност.

С над петнадесет функционалности за измерване like area, volume, circular area, cylindrical volume, pythagoras, tras out, offset settings, измерване със закъснение във времето, серията Pe повишава опита на измерване за потребителите в световен мащаб. Той е проектиран не само да отговаря, но и да надхвърля основните изисквания за измерване на своите потребители.

Инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно всички инструкции за безопасност по-долу, за да предотвратите потенциална злоупотреба или инциденти.

Затопляне



а. Устройството отговаря на стандарт за лазерна безопасност Клас 2. Няма изискване за лазерни очила, но е важно да избягвате да се взира директно в лазерния лъч или да го насочвате към други, тъй като това може да причини увреждане на очите. Винаги боравете и използвайте лазера предпазливо.



б. Продуктът се придържа към строги стандарти и разпоредби по време на своето разработване и производство. Въпреки това, не е възможно да се елиминира потенциалът за смущения с други устройства. Освен това може да причини дискомфорт на хора и животни. Важно е да имате предвид тази възможност, докато използвате продукта.



• Не използвайте продукта в саксплозивна или корозивна среда. Избягвайте да използвате продукта в близост до медицински устройства или апарати, за да предотвратите потенциални смущения.

Инсталиране на батерията и инструкции

За да поставите батериите, използвайте отвертка, за да отворите капака на батериите. Поставете 3 акумулаторни батерии AAA NI-MH, като се уверите, че поларизаторите са свързани правилно.

След като поставите батериите, уверете се, че сте затворили здраво и правилно капака на батериите.

Този продукт работи с презареждаеми NI-MH батерии. В допълнение към зарядното устройство, имате възможност да зареждате батериите в устройството чрез предоставения USB кабел.



Подредени



Опазването на околната среда е отговорност, споделена от всички. Забранено е изхвърлянето на използвани батерии с битови отпадъци. Вместо това, моля, предайте използваните батерии в определена станция за отпадъци за правилно изхвърляне в съответствие с местните разпоредби.

Обхват на отговорност:



Ние не носим отговорност за щети в резултат на неправилна употреба, вкл.

- Използване на продукта без спазване на инструкциите.
- Използването на аксесоари или компоненти от други производители, които не са одобрени от нас.
- Извършване на неоторизирани модификации или преобразувания на продукта.



Предупреждение:


- Когато използвате презареждаеми батерии, НЕ се опитвайте да ги зареждате чрез USB кабела. Всяка повреда в резултат на зареждане на незареждаеми батерии не се покрива от гаранцията.
- По време на зареждане, нормално е устройството да се нагрява. Това не оказва влияние върху работата на продукта или lifespan.
- Изключете зарядното устройство и извадете батериите от устройството, когато не го използвате.

Код на грешка


Цялата информация, показана от устройството, ще бъде показана или като конкретен код, или като съобщение „Грешка“. По-долу са кодовете за грешки, заедно със съответните им обяснения и решения.

Код	Вероятна причина	Решения
204	Грешка в изчислението	Обърнете се към ръководството за потребителя и повторете процедурите.
208	Свърхток	Моля, свържете се с вашия дистрибутор за поддръжка и насоки.
220	Ниска батерия	Сменете батериите или ги заредете, ако са презареждаеми.
255	Полученият сигнал е твърде слаб или времето за измерване е твърде дълго	Поставете бяла хартия или плоча с висока отразяваща способност върху повърхността, която се измерва.
256	Полученият сигнал е твърде силен	Поставете сива хартия или чиния и избягвайте да насочвате устройството към източници на силна светлина.
261	Извън обхвата на измерване	Моля, измервайте в обхвата на продукта или разделете голямо разстояние на няколко измерими секции.
500	Хардуерна неизправност	Опитайте да изключите и включите устройството отново. Ако символът продължава след няколко опита, моля, свържете се с вашия дистрибутор за допълнителна помощ.

Преглед



1. Цветен дисплей с висока разделителна способност
2. Бутон на камерата
 - Натиснете кратко, за да активирате търсача на точки функция.
 - Натиснете и задръжте, за да направите екранна снимка и да запазите записа. (налично само в камера режим)
3. Бутон Месауре
 - Натиснете кратко, за да започнете едно измерване.
 - Натиснете и задръжте, за да активирате непрекъснато измерване.
4. Меню с функции
 - Кратко натискане за превключване между режимите на измерване.
 - Под интерфейса на паметта за история натиснете кратко, за да превключите между хронологията на екранните снимки и записите на данни.
 - Натиснете и задръжте, за да активирате забавено измерване.
5. Изваждане/Предишен
 - Натиснете кратко, за да активирате функцията за изваждане.
 - Натиснете и задръжте, за да влезете в интерфейса на паметта.



6. Добавяне/Напред
 - Натиснете кратко, за да активирате функцията за добавяне.
7. Бутон за хранване
 - Натиснете и задръжте за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.
 - Натиснете кратко, за да се върнете към предишната операция.
8. USB интерфейс за зареждане/пренос на данни
9. Отвор за винт на статива
10. Отделение за батерията
 - 11. Страничен бутон за измерване
 - Кратко натискане за измерване.
 - Натиснете и задръжте за непрекъснато измерване.
12. Бутон SET
 - Натиснете кратко за достъп до менюто.
 - Натиснете отново за кратко, за да превключите между менютата опции.
13. Камера
14. Предавателна леща
15. Лазерна приемна леща



Настройки на единица	0,008 0,0080	m mm	фута навътре,"
Референтни настройки			
Завъртане на екрана			
Безжична връзка			
Включване/изключване на звука			
ЕЗИКОВИ настройки			
Режим на екранен дисплей			
Измерване със закъснение във времето			
памет			
Настройки за отнемване			

1 Настройки на единица

1000 Покажете числото с три m знака след десетичната запетая.

8.0000 Показване на числото с четири знака след десетичната запетая.

m (достъпно само при единично измерване)

2 Референтни настройки

Задната страна е референцията по подразбиране.

Измерените данни трябва да варират в зависимост от референтните настройки.

Топ

Задна

Статив

3 Завъртане на екрана

Предлага се само в едно измерване.

4 Bluetooth

Активирайте или деактивирайте Bluetooth за предаване на данни, като се свържете с App.

5 Превключване на цвета на фона

Превключване на цвета на дисплея: черен или бял.

6 Измерване със закъснение във времето

Устройството трябва да започне да измерва 5 секунди след обратно броене от 5 секунди. Измерването със закъснение във времето може да се активира при всяка функция за измерване.

7 памет

Дисплей на паметта за екранни снимки или хронология на данни.

Правилните за показване на екранни снимки или набор от данни

Напомняне за изтриване на един или целия запис

Предишен

Следващ

Потвърдете за изтриване

Потвърдете мрежата

8 Настройки за отнемване

Толерансът може да се изчисли директно към резултата. Не: Всички измервания ще добавят или изваждат стойността на отнемване, зададена в този режим.

Преместете курсора наляво

Преместете курсора надясно

Извадете стойността

Добавете стойността

Връщане



Интерфейс за измерване




Единично измерване

Когато се включи, устройството автоматично влиза в режим на единично измерване. Приближете се до целта и натиснете бутона за измерване, за да измерите разстоянието.

Непрекъснато измерване

Натиснете и задръжте бутона за измерване, за да активирате режима на непрекъснато измерване. Натиснете го отново, за да спрете измерването. В този режим можете да определите или максималното, или минималното разстояние от фиксирана точка. Изберете Макс. или Мин. стойност въз основа на вашите изисквания.




Измерване на площ

Стъпка 1: Изберете опцията Област.

Стъпка 2: Следвайте указанията на червената линия и натиснете бутона за измерване, за да измерите последователно дължината и ширината.

Стъпка 3: Устройството автоматично ще изчисли и покаже площта и обиколката.




Единично измерване	MEAS	Непрекъснато измерване	MEAS
Площ		Питагор (2 точки)	
Обем		Питагор (3 точки) 1	
Измерване от точка до точка		Питагор (3 точки) 2	
Залагайте		Автоматично ниво	
Кръгла зона		Автоматична височина	
Обем на цилиндъра		Трапец 1	
Триъгълна площ		Трапец 2	

Измерване на обема

Стъпка 1: Изберете опцията Сила на звука.

Стъпка 2: Следвайте указанията на червената линия и натиснете бутона за измерване, за да измерите последователно дължината, ширината и височината.

Стъпка 3: Обемът ще бъде автоматично изчислен и показан на екрана.




Питагор (2 точки)

Стъпка 1: Изберете функцията Pythagoras (2 точки).

Стъпка 2: Следвайте указанията на червената линия и натиснете бутона Измерване, за да измерите разстоянието на линията.

След това преминете към хоризонталната посока на обекта от фиксираната точка на измерване, като се ориентирате към цифровия нивелир. Натиснете бутона отново, за да измерите разстоянието на линията.

Стъпка 3: Устройството автоматично ще изчисли и покаже дължината на третата вертикална линия.



Питагор (3 точки) 1


Стъпка 1: Изберете функцията Pythagoras (3 точки) 1.

Стъпка 2: Насочете се към целевата точка и натиснете бутона за измерване, за да измерите разстоянието до line.

Стъпка 3: Преместете се в хоризонтална посока към обекта от фиксираната точка на измерване, съпоставяйки цифровия нивелир, след което натиснете отново бутона за измерване, за да измерите разстоянието на линия 2.

Стъпка 4: Позиционирайте в целевата точка и натиснете бутона за измерване, за да определите разстоянието на линия 3.

Стъпка 5: След това устройството ще покаже изчисления резултат.



Питагор (3 точки) 2


Стъпка 1: Изберете опцията Pythagoras (3 точки) 2.

Стъпка 2: Насочете се към целевата точка и натиснете бутона за измерване, за да измерите разстоянието на линията.

Стъпка 3: Насочете точката от фиксираната точка на измерване и натиснете отново бутона Измерване, за да определите разстоянието на линия 2).

Стъпка 4: Преместете в хоризонталната посока на обекта от фиксираната точка на измерване, съпоставяйки цифровия нивелир, и натиснете бутона Измерване, за да измерите разстоянието на линията.


Стъпка 5: Устройството ще покаже изчисления резултат.



Автоматично ниво

Стъпка 1: Изберете функцията за автоматично ниво.

Стъпка 2: Следвайте указанията на червената линия и натиснете бутона за измерване, за да измерите разстоянието на хипотенузата. Хоризонталното разстояние ще се покаже съответно в реда с резултати.




Автоматично издържане

Стъпка 1: Изберете режим на автоматична височина.

Стъпка 2 Следвайте указанията на червената линия и натиснете бутона за измерване, за да измерите разстоянията на хипотенузите и последователно.

Стъпка 3: След това устройството ще изчисли и покаже вертикалната височина




Измерване от точка до точка (P2P):

Стъпка 1: Изберете режим P2P и дръжте устройството неподвижно. На устройството ще се появи известие за калибриране, което ще блокира устройството за няколко секунди.

Стъпка 2: След като полето за подкана изчезне, следвайте подканата за червена линия и натиснете бутона Измерване, за да измерите разстоянията на линия и линия 2.



Стъпка 3: След това устройството ще изчисли и покаже разстоянието между двете точки.



Трапец 1


Стъпка 1: Изберете функцията Trapezium 1,

Стъпка 2: Следвайте подканата на червената линия и отидете до целта, след което натиснете бутона за измерване, за да измерите разстоянието на линията под прав ъгъл.

Стъпка 3: Приближете целта и натиснете бутона за измерване, за да измерите разстоянието на правата линия 2.

Стъпка 4: Насочете точката и натиснете бутона, за да определите разстоянието на линията под прав ъгъл 3.

Стъпка 5: Разстоянието на линията на хипотенузата @ ще бъде автоматично изчислено и показано.




Трапец 2

Стъпка 1: Изберете опцията Trapezium 2.

Стъпка 2: Следвайте подканата на червената линия и се прицелете в целта и натиснете бутона Измерване, за да измерите разстоянието на правоъгълната линия D.

Стъпка 3: Насочете точката и натиснете, за да определите разстоянието на диагоналната линия 2.

Стъпка 4: Устройството ще покаже стойността на ъгъла между диагонала и хоризонталната линия, дължините на линията под прав ъгъл, диагоналната линия и хипотенузата L




Триъгълна зона

Стъпка 1: Изберете функцията Triangle Area.

Стъпка 2: Следвайте подканата на червената линия и натиснете бутона Измерване, за да измерите разстоянията на всяка страна на триъгълника, обозначени с 1, 2 и 3.

Стъпка 3: Площта на триъгълника ще бъде автоматично изчислена и показана на устройството.

Забележка: Ако трите измерени страни не образуват затворен триъгълник, устройството ще покаже съобщение за грешка.




Кръгла зона

Стъпка 1: Изберете опцията Circular Area.

Стъпка 2: Следвайте указанията на червената линия и натиснете бутона Измерване, за да измерите диаметъра.

Стъпка 3: Устройството автоматично ще изчисли и покаже както площта, така и обиколката на кръга.




Обем на цилиндъра

Стъпка 1: Изберете функцията Обем на цилиндъра.

Стъпка 2: Следвайте подканата на червената линия и натиснете бутона Измерване, за да измерите диаметъра и височината на цилиндъра.

Стъпка 3: Устройството ще изчисли и покаже както кръговата площ, така и обема на цилиндъра.



Залагайте

Преместете курсора надясно

Преместете курсора надясно

Извадете стойността

Добавете стойността

Потвърдете

Мрежата

Разликата между позицията на куба до следващата точка на трасиране

Обща дължина=A+NB
Nt конкретно време
дължината на B

Напомняния.

Следвайте червената стрелка се придвижвате напред или назад, за да

A: Начална стойност

B: Дефинираната изходяща стойност

A=6.300m

B=9.200m

-0,001m

A+6.00B


=1.500m

X1/X2/X3

Показва времевата

определената дължина вече е достигната

При приближаване до целта инструментът започва да бръмчи.



Камера за намиране на точки

Ако лазерната точка не се вижда ясно, натиснете бутона на камерата, за да локализирате целта в изображението. След като потвърдите целта, натиснете бутона за измерване. Дисплеят ще премине в режим на измерване и ще се покаже резултатът.

Забележка: Тази функция е налична само в режим на единично измерване, където данните от измерването се показват до изгледа на камерата.

Добавяне/Изваждане

В режимите на единично измерване, площ и обем можете да натиснете или +, за да извършите изчисления за събиране или изваждане въз основа на предишния запис. Резултатът ще се покаже на екрана.

Забележка: Тази функция поддържа множество събирания и изваждания.

Безжична връзка

За измервателния уред:

1. Включете устройството и влезте в настройките.
2. Отидете до настройките на безжичната връзка. Мигаща икона Показва, че връзката не е свързана. Постоянната икона означава успешна връзка. Връзка с приложението
3. Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате ПРИЛОЖЕНИЕТО "Smart Life".
4. Включете Bluetooth на вашия телефон и на устройството.

3. Отворете приложението, щракнете върху добавяне на устройство в горния десен ъгъл и изберете режима за палр.

4. След като се свържете, иконата на приложението ще стане синя и иконата на устройството ще спре да мига и можете да използвате приложението за предаване на данни и етикетирание.



ПРИЛОЖЕНИЕ "Умен живот".

Спецификации на продукта

Обхват (m) 1	02-100/200/300/400м
Точност (mm) 2	+(1,5 mm+5x10-D)
Единично измерване	✓
Непрекъснато измерване	✓
Площ	✓
Обем	✓
Питагор (2 точки)	✓
Питагор (3 точки) 1	✓
Питагор (3 точки) 2	✓
Автоматично ниво	✓
Автоматично височина	✓
От точка до точка (P2P)	✓
Трапец 1	✓
Трапец 2	✓
Триъгълна площ	✓
Цилиндричен обем	✓
Залагайте	✓
Измерване със заключване във времето	✓
Камера за намиране на точки	✓
Ниво на осветяване	✓
Безжична връзка	✓
Добавяне/Изваждане	✓
Tilt сензор и цифров нивелир	✓
Безжично зареждане	✓
Езикови настройки	✓
Завъртане на екрана	✓
Дисплей на екрана	3" HD цветен дисплей
Бял/черен фон на екрана	✓
USB интерфейс	Микро USB
Съхранение на екранни снимки	100 бр
Запис на данни	1000 групи
справка	Горен/Долен/Винт за статив
единица	m / ft / in / ft+in / mm
Автоматично изключване на захранването	След 180 секунди неактивност
Клас на защита	IP66
Лазерен клас	клас 2

Тип лазер	830-870nm, 1mW
Тип батерия	3"AAA NI-MH акумулаторни батерии
Работна температура	0°C~+40°C (32°F~+104°F)
Размер (mm)	130*54*28
Тегло с батерия (g)	180

1. Диапазон на измерване: Диапазонът на измерване на Madmum може да варира в зависимост от различните модели и версии на продукта, моля, вижте опаковката на продукта за действителния диапазон на измерване.
 2. Точност: При идеални условия на измерване, например гладка повърхност, подходяща стайна температура и добро вътрешно осветление, може да достигне определената точност. При лоши условия на измерване, например силно осветление, неравни повърхности или прекомерни температурни разлики, това ще увеличи грешката в точността.
- *Всички данни са измерени и предоставени от MILESEET Lab, действителната употреба ще бъде малко по-различна в зависимост от конкретните обстоятелства.

Свържете се с нас

Shenzhen Milesery Technology Co., Ltd.
Добавяне на офис: 36/F, Buliding 5, Tangiang Town Plaza West, Uudan Avenue, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Footory Adpec: Zhongkal Six Road #137, Chenjiang Avenue, Zhonglal High-tech Район, Hulzhou, Гуангдонг 516028 Китай. (Етаж 2 и 3 на Intelligent Tower, Иновационен парк на Huizhou Tonghu Ecological Smart зона)
Тел.: +86 766-88328055/+88762-3222711
Магазин: www.mileseeytools.com
Произведено в Чинг

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Гаранционни условия
Гаранционен срок
Този лазерен дистанционер има една година гаранция при предварително условие за неизкуствена повреда.


red таксуван
од определена поддръжка wance couete гарантия
съгласно следния coco • Щети, причинени
от неправилна употреба или поддръжка на инструмента; В рамките на

- Инструментът е бил разглобен или управляван от неупълномощена трета страна,
- Без гаранционна карта или фактура за покупка,
- Серийният номер на гаранционната карта е различен от този на продукта
- Серийният номер е променен или дефектен -

Повреден от форсмажорни фактори, -
Подмяна на износените аксесоари,
• Повреди, причинени от необичайни фактори като температура/влажност при употреба

- Щети, причинени от неправилна експлоатация.

Моля, изпратете инструмента с гаранционен лист и фактура за покупка на местния дилър, ако е необходима поддръжка. Гаранционната карта няма да бъде произведена при загуба; моля, павете го внимателно за поддръжка.



Product Description

Thank you for choosing the MILESEEY P9 series laser distance meter. Before using this device, please thoroughly read the instructions for optimal operation.

The MILESEEY P9 series boasts a sleek and elegant design. It features a 3.0-inch high-definition colorful display and easy-to-use side buttons. It offers an IP65 robust protection and functionality under various challenging conditions, ensuring an exceptional user experience.

The P9 series is uniquely equipped with an integrated point-finder camera, making it ideal for long-range measurements of up to 400m. It also incorporates innovative features, including screenshot capability, 3D measurement tools, and app connectivity for effortless data transfer.

The P9 series offers versatile power supply options, including the pioneering use of wireless charging, eliminating dependence on traditional charging ports. Users have the flexibility to use either standard rechargeable nickel-metal hydride batteries or alkaline batteries upon availability.

With over fifteen measuring functionalities like area, volume, circular area, cylindrical volume, pythagoras, stake out, offset settings, time-delayed measurement, the P9 series elevates the measuring experience for users globally. It's designed not just to meet but exceed the mainstream measurement requirements of its users.

Safety Instructions

Please carefully read all the safety instructions below to prevent any potential misuse or accidents.

Warning:



a. The device meets Class 2 laser safety standard. No need for laser goggles. It is crucial, though, to avoid staring directly into the laser beam or pointing it at others, as it may cause eye damage. Always handle and use the laser with cautiousness.



b. The product adheres to stringent standards and regulations throughout its development and manufacturing process. However, it's important to note that it cannot completely eliminate the potential for causing interference with other devices. Additionally, it may cause discomfort to humans and animals. It's essential to be mindful of this possibility while using the product.



- Do not use the product in explosive or corrosive environments.
- Avoid using the product near medical devices or on airplanes to prevent potential interference.

Disposal:



Environmental protection is a responsibility shared by all. It is prohibited to dispose of used batteries with household waste. Instead, please take used batteries to a designated waste station for proper disposal, in accordance with the local regulations.

Range of responsibility:




We are not liable for damages resulting from improper use, including:

- Using the product without following instructions.
- Utilizing accessories or components from other manufacturers that have not been approved by us.
- Making unauthorized modifications or conversions to the product.

Battery Installation and Instructions

- ① To install the batteries, use a screwdriver to open the battery cover. Insert 3 AAA rechargeable NI-MH batteries, making sure the polarities are connected correctly.
- ② After installing the batteries, make sure to close the battery cover securely and properly.



This product operates on rechargeable NI-MH batteries. In addition to battery charger, you have the option to charge the batteries in device using the provided USB cable.



Warning:


- When using non-rechargeable batteries, DO NOT attempt to charge them using the USB cable. Any damage resulting from charging non-rechargeable batteries is not covered under the warranty.
- During charging, it's normal for the device to heat up. This does not impact the product's performance or lifespan.
- Unplug the charger and remove the batteries from the device when it is not in use.

Error code

All information displayed by the device will be shown either as a specific code or as an "Error" message. Below are the error codes, along with their corresponding explanations and solutions.

Code	Probable Cause	Solutions
204	Calculation error	Refer to the user manual and repeat the procedures.
208	Overcurrent	Please contact your distributor for support and guidance.
220	Low Battery	Replace the batteries or charge them if rechargeable.
255	Received signal too weak or measuring time too long	Place white paper or a plate of high reflectivity on the surface being measured.
256	Received signal too strong	Place gray paper or plate, and avoid aiming the device at strong light sources.
261	Out of measuring range	Please measure within the range of the product, or divide a long distance into a few measurable sections.
500	Hardware malfunction	Try switching the device off and on again. If the symbol persists after several attempts, please contact your distributor for further assistance.

Overview



1. High-Definition Color Display

2. Camera Button

- Short press to activate the point-finder function.
- Press and hold to capture a screenshot and save the recording. (Only available in camera mode)

3. Measure Button


- Short press to initiate a single measurement.
- Press and hold to activate continuous measurement.

4. Function Menu

- Short press to switch among measuring modes.
- Under the History memory interface, short press to switch between screenshot history and data records.
- Press and hold to activate time-delayed measurement.

5. Subtract/Previous

- Short press to activate subtraction function.
- Press and hold to enter Memory interface.



6. Add/Next

- Short press to activate addition function.

7. Power Button

- Press and hold to power ON/OFF.
- Short press to return to the previous operation.

8. USB Charging/Data Transfer Interface

9. Tripod Screw Hole

10. Battery Compartment

11. Side Button for Measurement

- Short press to measure.
- Press and hold for continuous measurement.


12. SET Button

- Short press to access the menu.
- Short press again to switch between menu options.

13. Camera

14. Transmitting Lens

15. Laser Receiving Lens



Unit Settings ①	0.000 m	0.0000 m	mm	ft	in	,	''
Reference Settings ②							
Screen Rotation ③							
Wireless Link ④							
Sound on/off							
Language Settings							
Screen Display Mode ⑤							
Time-delayed Measurement ⑥							
Memory ⑦							
Offset Settings ⑧							

① Unit Settings


0.000
m Display the number with three decimal places.

0.0000
m Display the number with four decimal places.
(only available in Single measurement)

② Reference Settings

Rear side is the default reference.

Measured data should vary with reference settings.



③ Screen Rotation

Only available in single measurement.

④ Bluetooth

Activate or de-activate the Bluetooth for data transmission by connecting with App.

⑤ Switch Background Color

Switch display color: black or white.

⑥ Time-Delayed Measurement

The device shall start measuring 5 seconds after a countdown of 5 seconds. Time-delayed measurement can be activated under any measuring function.

⑦ Memory

Memory display for screenshots or data history.



⑧ Offset Settings

The tolerance can be directly calculated to the result.
Not: All measurements will either add or subtract the offset value set in this mode.





Move cursor to the left


Previous

Next

Confirm/Measure

Return to Single measurement

Measuring Interface




Single Measurement

When turned ON, the device automatically enters Single Measurement mode. Aim at the target and press the Measure button  to measure distance.


Continuous Measurement

Press and hold the measure button  to activate Continuous Measurement mode. Press it again to halt the measurement. In this mode, you can determine either the Maximum or Minimum distance from a fixed point. Select the Max. or Min. value based on your requirements.



Area Measurement


Step 1: Choose the Area option.
Step 2: Follow the red line prompt and press the Measure button  to measure the Length and Width in sequence.
Step 3: The device will automatically calculate and display the Area and Circumference.



Single Measurement		Continuous Measurement	
Area		Pythagoras (2-point)	
Volume		Pythagoras (3-point) 1	
Point to Point Measurement		Pythagoras (3-point) 2	
Stake Out		Auto Level	
Circular Area		Auto Height	
Cylinder Volume		Trapezium 1	
Triangle Area		Trapezium 2	


Volume Measurement

Step 1: Select the Volume option.
Step 2: Follow the red line prompt and press the Measure button  to measure the Length, Width, and Height in sequence.
Step 3: The Volume will be automatically calculated and displayed on the screen.




Pythagoras (2-point)

Step 1: Choose the Pythagoras (2-point) function.
Step 2: Follow the red line's prompt and press the Measure button  to measure the distance of line ①. Then, shift to the horizontal direction of the object from the fixed measuring point, referencing the digital level. Press the button again to measure the distance of line ②.
Step 3: The device will automatically calculate and display the length of the third vertical line.



Pythagoras (3-point) 1

Step 1: Select the Pythagoras (3-point) 1 function.
Step 2: Aim at the target point ① and press the measure button  to measure the distance of line ①.
Step 3: Shift to the horizontal direction to the object from the fixed measuring point, referencing the digital level, then press the measure button  again to measure the distance of Line ②.
Step 4: Position at the target point ③ and press the measure button  to determine the distance of line ③.
Step 5: The device will then display the calculated result.



Pythagoras (3-point) 2


Step 1: Choose the Pythagoras (3-point) 2 option.

Step 2: Aim at the target point ① and press the Measure button  to measure the distance of line ①.

Step 3: Target the point ② from the fixed measuring point and press the Measure button  again to determine the distance of Line ②.

Step 4: Shift to the horizontal direction of the object from the fixed measuring point referencing the digital level, and press the Measure button  to measure the distance of line ③.


Step 5: The device will display the calculated result.



Auto Level

Step 1: Select the Auto Level function.

Step 2: Follow the red line prompt and press the measure button  to measure the distance of the hypotenuse ①. The horizontal distance will be displayed accordingly in the result line.




Auto Height

Step 1: Select the Auto Height mode.

Step 2: Follow the red line's prompt and press the Measure button  to measure the distances of hypotenuses ① and ② in sequence.

Step 3: The device will then calculate and display the vertical height.




Point-to-Point (P2P) Measurement

Step 1: Choose the P2P mode and keep the device still. A calibration notice will appear on the device calibrating the device for a few seconds.

Step 2: Once the prompt box vanishes, follow the red line prompt and press the Measure button  to measure the distances of line ① and line ②.

Step 3: The device will then calculate and display the distance between the two points.



Trapezium 1


Step 1: Select the Trapezium 1 function.

Step 2: Follow the red line's prompt and aim at the target ①, then press the Measure button  to measure the distance of the right-angled line ①.

Step 3: Aim at the target ② and press the Measure button  to measure the distance of the right-angled line ②.

Step 4: Target the point ③ and press button  to determine the distance of the right-angled line ③.

Step 5: The distance of the hypotenuse line ④ will be automatically calculated and displayed.




Trapezium 2

Step 1: Choose the Trapezium 2 option.

Step 2: Follow the red line's prompt and aim at the target ①, and press the Measure button  to measure the distance of the right-angled line ①.

Step 3: Target the point ② and press  to determine the distance of the diagonal line ②.

Step 4: The device will display the angle value between the diagonal and the horizontal line, the lengths of the right-angled line ①, the diagonal line ②, and the hypotenuse L.



Triangular Area

Step 1: Select the Triangle Area function.

Step 2: Follow the prompt of the red line and press the Measure button to measure the distances of each side of the triangle, labeled ①, ②, and ③.

Step 3: The area of the triangle will be automatically calculated and displayed on the device.

Note: If the three measured sides do not form a closed triangle, the device will display an error message.

